

REVISION TECNICO MECANICA PREVENTIVA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2021-10-12	CONSECUTIVO:	33-9731	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	DIEGO PINZON GODOY	C.C.	1020722123	SMP917
DIRECCION:	CRA 7 D NO.156 -92	TEL:	1000000	
MARCA:	Kia	MODELO:	2009	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2022-08-13	EMPRESA:
SOAT:	2022-08-12	TARJETA DE PROPIEDAD:	10017023111	
SEGURO CONTRACTUAL:	2021-12-05	TARJETA DE OPERACION:	2022-05-20	

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
EFICACIA	Frenos	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	Presentacion y carroceria	X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
PARQUEO	Luces	X	
NUMERO DE ORDEN	Señalización e identificación	X	
AMORTIGUADORES	Suspensión	X	
INTERRUPTOR CENTRAL	Sistema Electrico	X	
GATO	Equipo de prevención y seguridad	X	
FUGAS GENERAL	Motor	X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS	Sistema Electrico	X	
VENTANILLAS	Vidrios	X	
ALARMAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
AMPERIMETRO	SISTEMA ELECTRICO	X	
PITOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
DISCOS	Frenos	X	
TAPICERIA	Presentacion y carroceria	X	
CAJA SOPORTE	Direccion	X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS	Luces	X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS	Presentacion y carroceria	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE	Sistema Electrico	X	
SUPERIORES	Luces	X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS	Señalización e identificación	X	
FUGAS	Frenos	X	
TUBOS DE ESCAPE	Presentacion y carroceria	X	
EMISIONES DE HUMO	Motor	X	
REVERSA	Luces	X	
CALCOMANIA DE PRECIOS	Señalización e identificación	X	
CORREAS MANGUERAS	Motor	X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA	Señalización e identificación	X	
BAJAS	Luces	X	
PERNOS O TUERCAS	Sistema rodamiento	X	
COMBUSTIBLE	Motor	X	
FRENOS	Luces	X	
BARRA	Direccion	X	
EJE TRASERO	Transmisión	X	
JUEGO LIBRE	Direccion	X	
JUEGO AXIAL RUEDAS	Direccion	X	
VOLANTE	Direccion	X	
FILTRO	Motor	X	
CHASIS	PRESENTACION Y CARROCERIA	X	
TUBOS MANGUERAS	Frenos	X	
GRADAS	Presentacion y carroceria	X	
LUZ GRADAS	Presentacion y carroceria	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	Vidrios	X	
TERMINALES	Direccion	X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO	Sistema rodamiento	X	
DIRECCIONAL	Luces	X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS	Frenos	X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO	Equipo de prevención y seguridad	X	
FRENO EMERGENCIA			

COLUMNAS	Dirección	X	
TIMBRES	Presentación y carrocería	X	
REPUESTO	Equipo de prevención y seguridad	X	
TEMPLETE	Suspensión	X	
TAPA	Motor	X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES	Frenos	X	
INTERNAS	Luces	X	
TACOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
EXTINTOR	Equipo de prevención y seguridad	X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS	Sistema rodamiento	X	
PLACAS	Señalización e Identificación	X	
PASAMANOS	Presentación y carrocería	X	
BATERIA	Sistema Eléctrico	X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO	Presentación y carrocería	X	
CAMPANA	Frenos	X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	Señalización e Identificación	X	
LINTERNA	Equipo de prevención y seguridad	X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION	Suspensión	X	
ESPEJOS FUNCIONALES	Vidrios	X	
CRUCETA	Equipo de prevención y seguridad	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	Vidrios	X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	Motor	X	
AMPERIMETRO	Sistema Eléctrico	X	
LIMPIABRISAS	Vidrios	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	Señalización e Identificación	X	
CAJA DE VELOCIDADES	Transmisión	X	
FUGA HIDRAULICA	Dirección	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	Frenos	X	
PUERTAS	Presentación y carrocería	X	
BAJO	Transmisión	X	
ARBOL DE TRANSMISION	Transmisión	X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
PASTILLAS BANDAS	Frenos	X	
EMBRAGUE	Transmisión	X	
ALTAS	Luces	X	
PITMAN	Dirección	X	
PARABRISAS	Vidrios	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	Vidrios	X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA	Presentación y carrocería	X	
LLANTAS	Sistema rodamiento	X	
ESTADO PISOS	Presentación y carrocería	X	
INTERNA	Luces	X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI <u>X</u>	NO <u> </u>
-----------------------	--------------

tmp_frenos__desequilibrio_eje_1 => 5.9 tmp_frenos__desequilibrio_eje_2 => 16.8 tmp_frenos__eficacia_auxiliar => 2.6 tmp_frenos__eficacia_total => 60.5

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PROBADO

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Juan Sebastian Laverde Garcia [Frenos], Juan Sebastian Laverde Garcia [Dirección], Juan Sebastian Laverde Garcia [Luces], Juan Sebastian Laverde Garcia [Transmisión], Juan Sebastian Laverde Garcia [Sistema rodamiento], Juan Sebastian Laverde Garcia [Sistema Eléctrico], Juan Sebastian Laverde Garcia [Señalización e Identificación], Juan Sebastian Laverde Garcia [Equipo de prevención y seguridad]