

## INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA



No B 0006256

Fecha Revisión

13/10/2021

|                                                       |                                         |                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PLACA: SPO801                                         | CLASE: BUSETA                           | MARCA: HYUNDAI                                    | LINEA: HD 72                            |
| KILOMETRAJE: 3874CC                                   | MODELO: 2000                            | CILINDRAJE: 3907                                  | SILLAS: 23 COLOR: BLANCO                |
| COMBUSTIBLE: DIESEL                                   | MOTOR: D4DB5268771                      | VIN: ****                                         | CHASIS: KMFGA17BPC900291                |
| Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:                 |                                         | Poliza SOAT: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA |                                         |
| Certificado: 151832632                                | Fec.Exp: 13/02/2021 Fec.Ven: 13/02/2022 | 3420121000845                                     | Fec.Exp: 13/02/2021 Fec.Ven: 12/02/2022 |
| Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453            | Dirección: BOGOTÁ **                    |                                                   |                                         |
| Propietario: ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432634 | Dirección: BOGOTÁ *                     |                                                   |                                         |
| Conductor: FRANCISCO A. CORTES CC. 80415573           | Dirección: BOGOTÁ -                     |                                                   |                                         |

| LUCES                    |                                     | INSPECCION SENSORIAL                |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Altas                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Rines Traseros                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bajas                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Esparpagos y Tuercas                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Medias Delanteras        | <input checked="" type="checkbox"/> | Llanta de repuesto                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Medias Traseras          | <input checked="" type="checkbox"/> | FUGAS                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Freno                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema de dirección                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Placa                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Acetate de motor                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reversa                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Valvula caja                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Direccional Izquierda    | <input checked="" type="checkbox"/> | Valvula Transmisión                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Direccional Derecha      | <input checked="" type="checkbox"/> | Líquido De Frenos                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Parqueo                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Líquido Refrigerante                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Interna                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Combustible                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gradas                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Aire                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| HABITACULO DE PASAJEROS  |                                     | Sistema de Escape                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Parabrisas        | <input checked="" type="checkbox"/> | MOTOR                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tapiceria                | <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa De Aceite                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tapa Motor               | <input checked="" type="checkbox"/> | Varilla Medida Aceite               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sillero                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Nivel De Aceite                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cinturones de seguridad  | <input checked="" type="checkbox"/> | Ventilador                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gradas                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Radiador                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pedales                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Filtro Combustible                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tapa Combustible         | <input checked="" type="checkbox"/> | Correas-Mangueras                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Puerta                   | <input checked="" type="checkbox"/> | CABAN                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pasa Manos               | <input checked="" type="checkbox"/> | Crucetas                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Timbre                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Uniones                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrios                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Cadena o soportes de desdoblamiento | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Parabrisas Posterior     | <input checked="" type="checkbox"/> | TRANSMISION                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ventanillas              | <input checked="" type="checkbox"/> | Embragues                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Salida De Emergencia     | <input checked="" type="checkbox"/> | Caja De Velocidades                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Escotillas               | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTADO CARROCERIA                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Martillos                | <input checked="" type="checkbox"/> | Pintura General                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dispositivo de velocidad | <input checked="" type="checkbox"/> | Chapas Puertas                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SISTEMA RODAMIENTO       |                                     | Parachoques                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Llantas Delanteras       | <input checked="" type="checkbox"/> | Capot                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Llantas Traseras         | <input checked="" type="checkbox"/> | IDENTIFICACION                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rines Delanteros         | <input checked="" type="checkbox"/> | Retrovisor Interior                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                          |                                     | Retrovisor Derecho                  | <input checked="" type="checkbox"/> |

| LABRADO RUEDAS ( mm ) |      | Eje 1     |         | Eje 2  |        |        | Eje 3  |        |        |
|-----------------------|------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rueda De Repuesto     | 5.09 | Izquierdo | Derecho | Izq.R1 | Izq.R2 | Der.R1 | Izq.R1 | Izq.R2 | Der.R2 |
|                       |      | 4.08      | 3.12    | 3.24   | 3.78   | 4.61   | 3.9    |        |        |

| Eficacia Total    | Mínimo | Unidad | Fuerza          | Peso | Unidad | Fuerza        | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|
|                   | 50     | %      | Eje 1 Izquierdo |      | N      | Eje 1 Derecho |      | N      |               | 30     | %      |
|                   |        |        | Eje 2 Izquierdo |      | N      | Eje 2 Derecho |      | N      |               | 30     | %      |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo |      | N      | Eje 3 Derecho |      | N      |               | 30     | %      |
|                   | 18     | %      | Eje 4 Izquierdo |      | N      | Eje 4 Derecho |      | N      |               | 30     | %      |
|                   |        |        | Eje 5 Izquierdo |      | N      | Eje 5 Derecho |      | N      |               | 30     | %      |

| Eje 1   |     | Eje 2   |        | Eje 3   |        | Eje 4   |        | Eje 5  |        | Máximo ±10 |           | Unidad |       | m/Km   |  |
|---------|-----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|--------|-------|--------|--|
| Temp °C | Rpm | Ciclo 1 | Unidad | Ciclo 2 | Unidad | Ciclo 3 | Unidad | Ciclo4 | Unidad |            |           | Valor  | Norma | Unidad |  |
|         |     |         | %      |         | %      |         | %      |        | %      |            | Resultado |        |       | %      |  |



Observaciones :

**APROBADO**  
**REVIEXPRESS**  
 ALFONSO MORENO  
 NIT 900.915.363

APTO PARA EL SERVICIO

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE

**APROBADO**  
**Vigencia : 13/12/2021**

*[Signature]*

**CDA**  
**TecnoSabana**  
 NIT 900.915.363  
**APROBADO**

suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.