

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00018380



Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL

NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

13/07/2024

PLACA:	TTP609	CLASE:	BUS	MARCA:	NISSAN	LINEA:	U41
KILOMETRAJE:	275.483	MODELO:	2011	CILINDRAJE:	4169	SILLAS:	31 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	Td42516508t	VIN:	JNBOT5U41BA083444	CHASIS:	JNBOT5U41BA083444
Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Certificado:	167420800	Fec.Exp:	28/07/2023	Fec.Ven:	28/07/2024	86138283	Fec.Exp: 31/07/2023 Fec.Ven: 30/07/2024
Empresa:	NALEXTUR S.A.S NIT. 353843			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	LÃ³PEZ MOSQUERA ANDRÃ©S CC. 1031127925			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	LUIS GÃ³MEZ CC. 80412969			Dirección:	BOGOTA		

INSPECCIÓN SENSORIAL									
LUCES									
Altas	✓								
Bajas	✓								
Medias Delanteras	✓								
Medias Traseras	✓								
Freno	✓								
Placa	✓								
Reversa	✓								
Direccional Izquierda	✓								
Direccional Derecha	✓								
Parqueo	✓								
Interna	✓								
Gradas	✓								
HABITACULO DE PASAJEROS									
Limpia Parabrisas	✓								
Tapiceria	✓								
Tapa Motor	✓								
Silleteria	✓								
Cinturones de seguridad	✓								
Gradas	✓								
Pedales	✓								
Tapa Combustible	✓								
Puerta	✓								
Pasa Manos	✓								
Timbre	✓								
Vidrios	✓								
Parabrisas Posterior	✓								
Ventanillas	✓								
Salida De Emergencia	✓								
Escotillas	✓								
Martillos	✓								
Dispositivo de velocidad	✓								
SISTEMA RODAMIENTO									
Llantas Delanteras	✓								
Llantas Traseras	✓								
Rines Delanteros	✓								
LABRADO RUEDAS ( mm )									
Rueda de Repuesto	11.4								
Izquierdo	Derecho								
6.5	4.0								
Eje 1	Eje 2	Eje 3							
Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho		N				30	%
Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho		N				30	%
Eficacia Total	Minimo	Unidad							
50	%								
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad							
18	%								
IDENTIFICACION									
Retrovisor Interior	✓								
Retrovisor Derecho	✓								
ESTADO CARROCERIA									
Pintura General	✓								
Chapas Puertas	✓								
Parachoques	✓								
Capot	✓								
TRANSMISIÓN									
Embragues	✓								
Caja De Velocidades	✓								
CARDAN									
Crucetas	✓								
Uniones	✓								
Cadena o soportes de desprendimiento	✓								
ESTADO CARROCERIA									
Pintura General	✓								
Chapas Puertas	✓								
Parachoques	✓								
Capot	✓								
FRENOS									
Booster	✓								
Freno De Mano / seguridad	✓								
Campanas	✓								
Discos	✓								
SISTEMA ESCAPE									
Tubos-Mangueras	✓								
Pastillas-Bandas	✓								
Excesiva	✓								
Pedal Antideslizante	✓								
SISTEMA ELECTRICO									
Union Anillos	✓								
Union Tubo	✓								
Catalizador	✓								
Silenciador	✓								
SISTEMA SEGURIDAD CARRETERA									
Extintor	✓								
Botiquin	✓								
Triangulos -Conos	✓								
Linterna	✓								
Llaves Rueda ,Gato	✓								
Tacos (CuÃ±es)	✓								
Herramientas	✓								
Manguera Aire	✓								

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
		%		%	%			%		Resultado		



## Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

**APROBADO**

Vigencia: 13/09/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

Luis  
Gómez

LUIS GÃ³MEZ CC. 80412969

RESPONSABLE

**APROBADO**  
REVIEEXPRESS  
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.