

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8008296 Cel. 3132368785

No B 0006260

Fecha Revisión

13/10/2021

PLACA: SLG920	CLASE: MICROBUS	MARCA: IVECO	LINEA: DAILY 3510
KILOMETRAJE: 391305	MODELO: 2000	CILINDRAJE: 2000	SILLAS: 19
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: 1020146	VIN: ***	COLOR: BLANCO
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		CHASIS: 93ZC35701883229485	
Certificado: 151807835	Fec.Exp: 12/02/2021 Fec.Ven: 12/02/2022	Poliza SOAT: 3420121000809	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Fec.Exp: 11/02/2021 Fec.Ven: 10/02/2022		
Propietario: ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432534	Dirección: BOGOTÁ **		
Conductor: FREDY D. CUBILLOS CC. 80085938	Dirección: BOGOTÁ *		
	Dirección: BOGOTÁ -		

LUCES		INSPECCION SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	☒
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Aceto de motor	☒
Reversa	☒	Valvulina caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	☒
Tapicena	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Sillatería	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radio	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Manguetas	☒
Puerta	☒	CARDAN	☒
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	☒
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	☒
Martillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto			Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
			4.23	4.27	3.56		3.67					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Fuerza		Fuerza		Fuerza		Fuerza	
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	Eje 3 Izquierdo	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	Eje 5 Izquierdo	N
	18	%	Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km				
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado		%



Observaciones:



APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT: 900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 13/12/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Signature]



RESPONSABLE

CDA Tecnosabana

Servicio Técnico Mecánico y EC

NIT: 900.915.363-0

APROBADO

Alfonso Moreno Ingeniero S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.