

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00017299



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14  
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

26/04/2024

PLACA:	VCZ757	CLASE:	BUSSETA	MARCA:	NISSAN	LINEA:	TK55			
KILOMETRAJE:	401.803	MODELO:	2013	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	25			
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	ZD30-310048K	VIN:	9F9ALFTK0DD084184	CHASIS:	9F9ALFTK0DD084184			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:							Poliza SOAT:			
Certificado:	172040360	Fec.Exp:	26/02/2024	Fec.Ven:	26/02/2025	4308005008230000	Fec.Exp:	26/02/2024	Fec.Ven:	25/02/2025
Empresa:	COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO NIT. 272340				Dirección:	BOGOTA				
Propietario:	VELAZQUEZ PRIETO ENRIQUE CC. 80408501				Dirección:	BOGOTA				
Conductor:	WILSON RAUL BASTO ORTEGA CC. 79056880				Dirección:	BOGOTA				

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Silletería	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
SISTEMA RODAMIENTO	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
Rines Traseros	✓
Esparagos y Tuerca	✓
Llanta de repuesto	✓
FUGAS	
Sistema de dirección	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina Transmisión	✓
Líquido De Frenos	✓
Líquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
MOTOR	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
CARDAN	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
TRANSMISIÓN	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
ESTADO CARROCERIA	
Pintura General	✓
Chapas Puertas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
Retrovisor Izquierdo	✓
Tubos-Mangueras	✓
Pastillas-Bandas	✓
Excesiva	✓
Pedal Antideslizante	✓
SISTEMA ESCAPE	
Union Anillos	✓
Union Tubo	✓
Catalizador	✓
Silenciador	✓
SISTEMA ELECTRICO	
Interruptor Electrico	✓
Correas	✓
Batería	✓
Cableado	✓
Interruptor Central	✓
Arranque	✓
Pito Ciudad	✓
Tacometro	✓
Man Presion Aire	✓
Man Combustible	✓
Amperímetro	✓
Pres.Lubrimotor	✓
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Extintor	✓
Botiquín	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Cuñas)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS ( mm )			Eje 1		Eje 2				Eje 3		
Llantas Delanteras	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	
Rueda de Repuesto	3.4	5.8	5.3	5.7	6.3	2.1	2.3				

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N				30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				30	%
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad



#### Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
<b>APROBADO</b>
Vigencia: 26/06/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
WILSON RAÚL BASTO ORTEGA CC. 79056880

RESPONSABLE
<b>APROBADO</b>
REVEXPRESS
Alfonso Moreno Irigüentia S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacen constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.