

FORMULARIO No:	PLACA AUTO	F REVISION PREV.	F. PROX. REVISION:	EMPRESA AFILIADA	ORDEN- MOVIL
76536	SQI644	22-jul.-24	20-sept.-24	ESCONALTUR	165
MARCA	LINEA	MODELO	CLASE	COLOR (es)	
CITROEN	JUMPER	2011	MICROBUS	BLANCO NEVADO	
TIPO SERVICIO	NIVEL DE SERVICIO	TARJETA OPERACION	LICENCIA TRANSITO	TIPO MOTOR	Venci Rev. Tecn Oblig
PUBLICO	ESPECIAL	375541	10001015698	DIESEL	03-feb.-25

DATOS DEL PROPIETARIO			
NOMBRE PROPIETARIO	NIT/CC PROPIETARIO	DIRECCION PROPIETARIO	TELEFONO PROPIETARIO
CASTILLO BUITRAGO MARIA CECILI	41650621		

DATOS DEL CONDUCTOR		
NOMBRE CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	VENC. LICENCIA CONDUCCION
LUIS MIGUEL CULMA SALAZAR	1022428412	30-ago.-26

DATOS DE LOS SEGUROS		
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL	ASEGURADORA C. EXTRACONTRA
MUNDIAL	EQUIDAD	EQUIDAD
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO	C. CONTRAC. VENCIMIENTO	C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO
20-ene.-25	17-mar.-25	17-mar.-25

RESULTADOS ANALISIS DE GASES		
Lim opacidad R 910/08:	Nivel de opacidad %	Aprobó R 910/08:
Lim opacidad R 005:		Aprobó R 005:

OBSERVACIONES:

Formulario No:	76536
SISTEMA DE:	1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD
1 Retrovisores	Apto
2 Botiquín	Apto
3 Espejos laterales	Apto
4 Espejo puerta trasera	Apto
5 Extintor	Apto
6 Galo hidráulico	Apto
7 Herramientas	Apto
8 Linterna	Apto
9 Martillo rompe vidrios-palanca	Apto
10 Soporte repuesto	Apto
11 Tacos	Apto
12 Triángulos	Apto
13 Dispositivo de velocidad	Apto
14 Chaleco	Apto
SISTEMA DE:	2 ALISTAMIENTO Y OTROS
15 Bomper trasero	Apto
16 Numeros de movil	Apto
17 Cauchos puertas	Apto
18 Latonería	Apto
19 Pintura general	Apto
20 Bomper delantero	Apto
21 Logotipos de la empresa	Apto
22 PBX Como conduzo?	Apto
23 Calcomanías Salida Emergencia	Apto
24 Aristas cortantes	Apto
25 Placas laterales y de techo	Apto
26 Tapa aceite y tapa combustible	Apto
27 Chapas y manijas	Apto
SISTEMA DE:	3 FRENO
28 Liquido frenos	Apto
29 Booster	Apto
30 Tubos mangueras	Apto
31 Guayas Fundas Varillas	Apto
32 Pedal	Apto
33 Bomba principal	Apto
34 Freno mano	Apto
SISTEMA DE:	4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO
35 Pito	Apto
SISTEMA DE:	5 VIDRIOS
36 Interruptores elevavidrios	Apto
37 Vidrios que distorsionan camp	Apto

38 Parabrisas Del y Trasero	Apto
39 Polarizados y entintados	Apto
40 Fisuras e impactos	Apto
41 Ventanas laterales	Apto
42 Salidas de Emergencia	Apto
SISTEMA DE:	6 DIRECCION
43 Alineación	Apto
44 Axiales	Apto
45 Brazo corto	Apto
46 Guardapolvos direccion	Apto
SISTEMA DE:	7 PRESENTACION INTERIOR
47 Asideros y portaequipajes	Apto
48 Cinturones de seguridad	Apto
49 Silletería	Apto
50 Sillas discapacitados	Apto
51 Tapicería	Apto
52 forros	Apto
53 Aseo	Apto
54 Estribos	Apto
55 Puertas	Apto
56 Pisos (lisos o rotos)	Apto
57 Timbre	Apto
SISTEMA DE:	8 FUGAS
58 Combustible	Apto
59 Aire (mangueras y valvulas)	Apto
SISTEMA DE:	9 MOTOR
60 Fugas aceite motor	Apto
61 Bateria	Apto
62 Cableado electrico en mal estado	Apto
63 Radiador (fugas)	Apto
64 Guaya capo	Apto
65 Soportes	Apto
66 Filtros de aire	Apto
SISTEMA DE:	10 SUSPENSION
67 Guardapolvos rotulas	Apto
68 Tirantes o brazos	Apto
69 Amortiguadores delanteros	Apto
70 Amortiguadores traseros	Apto
71 Soportes sapos	Apto
72 Fugas amortiguadores	Apto
73 Tijera inferior	Apto
74 Tijera superior	Apto
75 Terminales	Apto
76 Splinderes	Apto

77 Bujes muelles	Apto
78 Bujes lijeras	Apto
79 Hojas muelles	Apto
80 Espirales	Apto
81 Rotulas	Apto
82 Chasis	Apto
83 Barra estabilizadora	Apto
SISTEMA DE:	11 ALUMBRADO Y SEÑALIZACION
84 Intensidad luces	Apto
85 Pastas frenos	Apto
86 Pastas estacionarias	Apto
87 Exploradoras traseras	Apto
88 Colores diferentes	Apto
89 Luces reflectivas	Apto
90 Pastas reversa	Apto
91 Comandos luces	Apto
92 Luces bajas	Apto
93 Luces Altas	Apto
94 Luces estribos	Apto
95 Direccionales	Apto
96 Estacionarias	Apto
97 Exploradoras delanteras	Apto
98 Reversa	Apto
99 frenos	Apto
100 Internas	Apto
101 Cocuyos delanteros	Apto
102 Cocuyos traseros	Apto
103 Luz placa	Apto
SISTEMA DE:	12 EMISIONES CONTAMINANTES
104 Resonador	Apto
105 Nivel de opacidad %	Apto
106 CO %	Apto
107 Exosito	Apto
SISTEMA DE:	13 RINES Y LLANTAS
108 Bandas laterales	Apto
109 Fisuras	Apto
110 Banda de rodamiento	Apto
111 Regrabadas	Apto
112 Delanteras	Apto
113 Traseras	Apto
114 Repuesto	Apto
115 Rines	Apto
116 Guardapolvos ejes	Apto
117 Pernos y esparragos	Apto

SISTEMA DE:	
118 Limpiabrisas	Apto
119 fisuras chasis	Apto
120 Peleños	Apto
121 Puertas	Apto
122 Baul	Apto
123 Carroceria - corrosion	Apto
124 Computeras de carga	Apto
125 Perforaciones o entrada de agua	Apto
126 Guardabarros	Apto
SISTEMA DE:	15 TAXIMETRO
127 Inexistencia taximetro	Apto
128 Taximetro no visible	Apto
SISTEMA DE:	16 TRANSMISION Y POTENCIA
129 Holguras elementos transmisión	Apto
130 Fuga de aceite caja	Apto
131 Cadena proteccion cardan	Apto
132 Holguras cardan	Apto

usuario, los resultados de la revisión preventiva en relación con la revisión técnica RTM y EC y CDW a la aprobación.



RESULTADO REVISION PREV.
CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO C.D.A. 37 S.A.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
NIT: 900.165.471-9
TEL: 237 4176-237 4177
Calle 12 A No. 35-81

ELABORO
GUSTAVO
HERNANDEZ