

 CDA Sabana
Autopista Medellín km 1.5. Cota Cundinamarca
NIT 900 915 363 Tel. 8088290 Cel. 3132368795


Fecha Revisión

13/10/2021

PLACA:	HFP480	CLASE:	BUSETA	MARCA:	JAC	LINEA:	HK8750K
KILOMETRAJE:	66931	MODELO:	2016	CILINDRAJE:	3760	SILLAS:	27
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	892254489	VIN:	LJ166R5D8G2000041	COLOR:	GRIS AZUL ROJO
Revisión Técnico-Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:	Fec.Exp:	Fec.Ven:	3420120017954				
Empresa :	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453			Dirección:		BOGOTA **	
Propietario :	COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105			Dirección:		BOGOTA -	
Conductor :	JORGE CASTANEDA CC. 80398087			Dirección:		BOGOTA -	

INSPECCIÓN SENSORIAL						
LUCES	Rines Traseros	V	Retrovisor Izquierdo	V	Tubos-Mangueras	V
Allas	Esparragos y Tuercas	V	Placa Delantera	V	Pastillas-Bandas	V
Bajas	Llanta de repuesto	V	Placa Trasera	V	Encoxia	V
Medias Delanteras	FUGAS		Placa Laterales y techo	V	Pedal Antideslizante	V
Medias Traseras	Sistema de dirección	V	Emblemas	V	SISTEMA ESCAPE	
Freno	Acople de motor	V	DIRECCION		Union Amillos	V
Placa	Valvulina caja	V	Cabrilla	V	Union Tubo	V
Reversa	Valvulina Transmisión	V	Juego Libre	V	Catalizador	V
Direccional Izquierda	Líquido De Frenos	V	Columna	V	Gilenciador	V
Direccional Derecha	Líquido Refrigerante	V	Caja De Direccion	V	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	Combustible	V	Terminales	V	Interruptor Electrico	V
Interna	Aire	V	Anales	V	Correas	V
Gradas	Sistema de Escape	V	Brazo corto	V	Bateria	V
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR		Brazo largo	V	Cableado	V
Limpia Parabrisas	Tapa De Aceite	V	Pitman	V	Interruptor Central	V
Tapicena	Varilla Medida Aceite	V	Biela	V	Arranque	V
Tapa Motor	Nivel De Aceite	V	SUSPENSION		Pito Ciudad	V
Silletero	Ventilador	V	Topes	V	Tacómetro	V
Cinturones de seguridad	Radiador	V	Amortiguador Delantero	V	Man Presion Aire	V
Gradas	Filtro Combustible	V	Amortiguador Trasero	V	Man Combustible	V
Pedales	Correas-Mangueras	V	Soportes-Sapos	V	Amperimetro	V
Tapa Combustible	CARDAN		Brazo Compensador De Direccion	V	Pres Lubrimotor	V
Puerta	Cruceatas	V	Tijera Inferior Y Superior	V	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Pasa Manos	Uniones	V	Splinderes	V	Extintor	V
Timbre	Cadena o soportes de desprendimiento	V	Barra Estabilizadora	V	Botiquin	V
Vidrios	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	V	Triangulos -Conos	V
Parabrisas Posterior	Embragues	V	Rotulas	V	Linterna	V
Ventanillas	Caja De Velocidades	V	Terminales	V	Llaves Rueda Gato	V
Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA		Holguras	V	Tacos (Cufies)	V
Escotillas	Pintura General	V	Chasis	V	Herramientas	V
Martillos	Chapas Puertas	V	Pasadores	V	Manguera Aire	V
Dispositivo de velocidad	Parachoques	V	FRENOS			
SISTEMA RODAMIENTO	Capot	V	Booster	V		
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	V		
Llantas Traseras	Retrovisor Interior	V	Campanas	V		
Rines Delanteros	Retrovisor Derecho	V	Discos	V		

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3									
Rueda De Repuesto			5.67	Izquierdo	4.59	Derecho	6.51	Izq.R1	4.32	Izq.R2	4.12	Der.R1	3.9	Der.R2	5.57	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio			Maximo	Unidad		
	50	%	Eje 1 Izquierdo			N		Eje 1 Derecho			N		30			%			
			Eje 2 Izquierdo			N		Eje 2 Derecho			N		30			%			
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N		Eje 3 Derecho			N		30			%			
	18	%	Eje 4 Izquierdo			N		Eje 4 Derecho			N		30			%			
			Eje 5 Izquierdo			N		Eje 5 Derecho			N		30			%			
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Maximo ±10		Unidad m/Km							
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Ciclo5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad				
			%		%		%		%		%					%			



Observaciones :



APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 13/12/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

 **CDA**
Defensa Tecnologica
Tecnosabana
Asesoría Técnica Mecánica y EC
MIR: 900.915.363-0
APROBADO
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S.

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.