

FORMULARIO No: 76624		PLACA AUTO TDS855		F. REVISION PREV. 30-jul.-24		F. PROX. REVISION: 28-sept.-24		EMPRESA AFILIADA MULTIDESTINOS JRB S.A.S.		ORDEN: MOVIL 023	
MARCA CITROEN		LINEA JUMPER FT40		MODELO 2012		CLASE MICROBUS		COLOR (es) BLANCO NEVADO			
TIPO SERVICIO PUBLICO		NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL		TARJETA OPERACION 316136		LICENCIA TRANSITO 10027835460		TIPO MOTOR DIESEL		Venci Rev. Tecn Oblig 30-nov.-24	
NOMBRE PROPIETARIO ROJAS TRISTANCHO EDIXON				NIT/CC PROPIETARIO 79664698				DIRECCION PROPIETARIO			
NOMBRE CONDUCTOR EDIXON ROJAS TRISTANCHO				CEDULA CONDUCTOR 79664698				VENC. LICENCIA CONDUCCION 29-nov.-25			
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA MUNDIAL				ASEGURADORA C. CONTRACTUAL ESTADO				ASEGURADORA C. EXTRACONTRA ESTADO			
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 05-dic.-24				C. CONTRAC. VENCIMIENTO 07-abr.-25				C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO 07-abr.-25			
Lim opacidad R 910/08: Nivel de opacidad % Aprobó R 910/08: Lim opacidad R 005: Aprobó R 005:											

OBSERVACIONES:

Formulario No: 76624

SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD

1	Retrovisores	Apto
2	Botiquín	Apto
3	Espesores laterales	Apto
4	Espesores puerta trasera	Apto
5	Extintor	Apto
6	Gato hidráulico	Apto
7	Herramientas	Apto
8	Linterna	Apto
9	Martillo rompe vidrios-palanca	Apto
10	Soporte repuesto	Apto
11	Tacos	Apto
12	Triángulos	Apto
13	Dispositivo de velocidad	Apto
14	Chaleco	Apto

SISTEMA DE: 2 ALISTAMIENTO Y OTROS

15	Bomper trasero	Apto
16	Números de móvil	Apto
17	Caucho puertas	Apto
18	Latonería	Apto
19	Pintura general	Apto
20	Bomper delantero	Apto
21	Logotipos de la empresa	Apto
22	PBX Como conduzco?	Apto
23	Calcomanías Salida Emergencia	Apto
24	Aristas cortantes	Apto
25	Placas laterales y de techo	Apto
26	Tapa aceite y tapa combustible	Apto
27	Chapas y manijas	Apto

SISTEMA DE: 3 FRENO

28	Líquido frenos	Apto
29	Booster	Apto
30	Tubos mangueras	Apto
31	Guayas Fundas Varillas	Apto
32	Pedal	Apto
33	Bomba principal	Apto
34	Freno mano	Apto

SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO

35	Pito	Apto
----	------	------

SISTEMA DE: 5 VIDRIOS

36	Interruptores elevavidrios	Apto
37	Vidrios que distorsionan camp	Apto

38	Parabrisas Del y Trasero	Apto
39	Polarizados y entintados	Apto
40	Fisuras e impactos	Apto
41	Ventanas laterales	Apto
42	Salidas de Emergencia	Apto

SISTEMA DE: 6 DIRECCION

43	Alineación	Apto
44	Axiales	Apto
45	Brazo corto	Apto
46	Guardapolvos dirección	Apto

SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR

47	Asideros y portaequipajes	Apto
48	Cinturones de seguridad	Apto
49	Silletería	Apto
50	Sillas discapacitados	Apto
51	Tapicería	Apto
52	Forros	Apto
53	Aseo	Apto
54	Estribos	Apto
55	Puertas	Apto
56	Pisos (lisos o rotos)	Apto
57	Timbre	Apto

SISTEMA DE: 8 FUGAS

58	Combustible	Apto
59	Aire (mangueras y valvulas)	Apto

SISTEMA DE: 9 MOTOR

60	Fugas aceite motor	Apto
61	Batería	Apto
62	Cableado eléctrico en mal estado	Apto
63	Radiador (fugas)	Apto
64	Guaya capo	Apto
65	Soportes	Apto
66	Filtros de aire	Apto

SISTEMA DE: 10 SUSPENSION

67	Guardapolvos rotulas	Apto
68	Tirantes o brazos	Apto
69	Amortiguadores delanteros	Apto
70	Amortiguadores traseros	Apto
71	Soportes sapos	Apto
72	Fugas amortiguadores	Apto
73	Tijera inferior	Apto
74	Tijera superior	Apto
75	Terminales	Apto
76	Splinderes	Apto

77	Bujes muelles	Apto
78	Bujes tijeras	Apto
79	Hojas muelles	Apto
80	Espirales	Apto
81	Rotulas	Apto
82	Chasis	Apto
83	Barra estabilizadora	Apto

SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y SERIALIZACION

84	Intensidad luces	Apto
85	Pastillas frenos	Apto
86	Pastillas estacionarias	Apto
87	Exploradoras traseras	Apto
88	Colores diferentes	Apto
89	Luces reflectivas	Apto
90	Pastillas reversa	Apto
91	Comandos luces	Apto
92	Luces bajas	Apto
93	Luces Altas	Apto
94	Luces estribos	Apto
95	Direccionales	Apto
96	Estacionarias	Apto
97	Exploradoras delanteras	Apto
98	Reversa	Apto
99	frenos	Apto
100	Internas	Apto
101	Cocuyos delanteros	Apto
102	Cocuyos traseros	Apto
103	Luz placa	Apto

SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES

104	Resonador	Apto
105	Nivel de opacidad %	Sin evaluar
106	CO %	Sin evaluar
107	Exosto	Apto

SISTEMA DE: 13 RINES Y LLANTAS

108	Bandas laterales	Apto
109	Fisuras	Apto
110	Banda de rodamiento	Apto
111	Regrabadas	Apto
112	Delanteras	Apto
113	Traseras	Apto
114	Repuesto	Apto
115	Rines	Apto
116	Guardapolvos ejes	Apto
117	Pernos y esparragos	Apto

SISTEMA DE: 14 VEHICULO EXTERIOR

118	Limpiabrisas	Apto
119	fisuras chasis	Apto
120	Peldaños	Apto
121	Puertas	Apto
122	Baul	Apto
123	Carrocería - corrosión	Apto
124	Compuertas de carga	Apto
125	Perforaciones o entrada de agua	Apto
126	Guardabarros	Apto

SISTEMA DE: 15

127	Inexistencia taxímetro	Apto
128	Taxímetro no visible	Apto

SISTEMA DE: 16

129	Holguras elementos transmisión	Apto
130	Fuga de aceite caja	Apto
131	Cadena protección cardán	Apto
132	Holguras cardán	Apto

SEÑOR USUARIO, LOS RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA TECNOMECANICA (RPM Y EC) Y OBLIGA AL CDA A LA APROBACION DE LA MISMA



RESULTADO REVISION PREV. CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO CDA 37 S.A.
NIT. 900.165.471-9
TF. 2374176-2374177
CALLE 12 A No 35-61

ELABORO GUSTAVO HERNANDEZ

Página 1 de 1

martes, 30 de julio de 2024