INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00018366

CDA TECNOSABANA
Expertos en Revisión Técnico Mecánica

CDA TECNOSABANA SAS
KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión
12/07/2024

PLACA:	SIT721	**CLASE:**	BUS	**MARCA:**	UD TRUCKS			**LINEA:**	MKB 215
KILOMETRAJE:	287.995	**MODELO:**	2012	**CILINDRAJE:**	4169	**SILLAS:**	31	**COLOR:**	BLANCO VERDE
COMBUSTIBLE:	DIESEL	**MOTOR:**	TD42-517417T	**VIN:**	JNB0T5U41CA083550			**CHASIS:**	JNB0T5U41CA083550
Revisión Tecnico Mécanica Y De Gases:				**Poliza SOAT:**				**CIA. MUNDIAL DE SEGUROS**	
Certificado:	171011749	**Fec.Exp:**	12/01/2024	**Fec.Ven:**	12/01/2025	87178551-608488572	**Fec.Exp:**	15/01/2024	**Fec.Ven:** 14/01/2025
Empresa:	TERRITORIO COLOMBIA VIAJES Y TURISMO S. A. S. NIT. 228711					**Dirección:**		BOGOTA	
Propietario:	VELAZQUEZ PRIETO ENRIQUE CC. 80408501					**Dirección:**		BOGOTA	
Conductor:	VELAZQUEZ PRIETO ENRIQUE CC. 80408501					**Dirección:**		BOGOTA	

INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas	✓
Tapiceria	✓
Tapa Motor	✓
Silleteria	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
SISTEMA RODAMIENTO	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓

Rines Traseros	✓
Esparragos y Tuercas	✓
Llanta de repuesto	✓
FUGAS	
Sistema de direcciÃ³n	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina TransmisiÃ³n	✓
Liquido De Frenos	✓
Liquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
MOTOR	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
CARDAN	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
TRANSMISION	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
ESTADO CARROCERIA	
Pintura General	✓
Chapas Puertas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓

Retrovisor Izquierdo	✓
Placa Delantera	✓
Placa Trasera	✓
Placa Laterales y techo	✓
Emblemas	✓
DIRECCION	
Cabrilla	✓
Juego Libre	✓
Columna	✓
Caja De Direccion	✓
Terminales	✓
Axiales	✓
Brazo corto	✓
Brazo largo	✓
Pitman	✓
Biela	✓
SUSPENSION	
Topes	✓
Amortiguador Delantero	✓
Amortiguador Trasero	✓
Soportes/Sapos	✓
Brazo Compensador De Direccion	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓
Splinderes	✓
Barra Estabilizadora	✓
Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Rotulas	✓
Terminales	✓
Holguras	✓
Chasis	✓
Pasadores	✓
FRENOS	
Booster	✓
Freno De Mano / seguridad	✓
Campanas	✓
Discos	✓

Tubos-Mangueras	✓
Pastillas-Bandas	✓
Excesiva	✓
Pedal Antideslizante	✓
SISTEMA ESCAPE	
Union Anillos	✓
Union Tubo	✓
Catalizador	✓
Silenciador	✓
SISTEMA ELECTRICO	
Interruptor Electrico	✓
Correas	✓
Bateria	✓
Cableado	✓
Interruptor Central	✓
Arranque	✓
Pito Ciudad	✓
Tacometro	✓
Man Presion Aire	✓
Man Combustible	✓
Amperimetro	✓
Pres.Lubrimotor	✓
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Extintor	✓
Botiquin	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (CuÃ±es)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
		Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
Rueda de Repuesto	3.6	5.8	4.7	4.2	3.4	4.9	3.0				

Eficacia Total	Minimo	Unidad
	50	%
Eficacia Auxiliar	**Minimo**	**Unidad**
	18	%

Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%
Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%
Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado			

Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO	CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA	RESPONSABLE
APROBADO Vigencia: 12/09/2024	VELAZQUEZ PRIETO ENRIQUE CC. 80408501	APROBADO Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.