

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00004476-2409



REVISIÓN TÉCNICOMECHANICA
Y COMPAÑIA SAS
NIT 900131585
AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel
2031711
Bogota D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2024-09-03	Nombre o razón social: efrain ramirez cetina					Documento de identidad: CC.(X) NIT.() CE.()	No. 79 81002		
Dirección: cra 26 52 34 sur	Teléfono: 3118992709					Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: TTO145	Marca: JINBEI	Linea: SY6548J1S3BH	Clase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindraje: 2498	Kilometraje: 201010			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018739012	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: PASCUAS BERMUDEZ RURIBIA				



Fecha 2024-09-03, Placa TTO145 Hora 14:44



Fecha 2024-09-03, Placa TTO145 Hora 14:49

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	65		56		57		47	40	%		
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
57,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	3284	5955	N	Eje 1 Derecho	2559	5062	N	22,1*
			Eje 2 Izquierdo	2946	4444	N	Eje 2 Derecho	3043	4993	N	3,2
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
27,1	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Desviación Lateral											
Eje 1	-2,2	Eje 2	-1,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Asiento sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Coljinería	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Bolíquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Bolíquín	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
		G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.58	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,52	3,12
Eje 2	3,54	3,75

Ing. Andres Alfonso Cizarrizo

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.