

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001768-2409



CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR TÉCNICARS
FUNZA

NIT 901283780-9
CARRERA 9 # 25 - 65 FUNZA Tel
3114494530

FECHA

Fecha de prueba: 2024-09-06

Nombre o razón social: PADILLA JIMENEZ ADRIANA DEL PILAR

Dirección: CRA 18 NO 15 B - 45

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. () NIT. () CE. () No. 62217558

Ciudad: FUNZA

Departamento: CUNDINAMARCA

Placa: GUR520

Marca: GOLDEN DRAGON

Línea:

XML6532E5

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2020

Cilindrada:

2771

Kilometraje:

99048

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito: 10021117039

Combustible: DIESEL

Color: BLANCO

Empresa:

Conductor:

PADILLA JIMENEZ ADRIANA DEL PILAR

DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2024-09-06, Placa GUR520 Hora 11:07

Fecha 2024-09-06, Placa GUR520 Hora 11:14

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 55	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 45	Trasera Derecha	Valor 43	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 57,4	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3085	Peso 5857	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3025	Peso 5415
			Eje 2 Izquierdo	2542	4238	N	Eje 2 Derecho	2909	N
Eje 3 Izquierdo									
Eficacia Auxiliar	Mínimo 27,9	Unidad % 18	Eje 4 Izquierdo				Eje 3 Derecho		Desequilibrio 1,9
			Eje 5 Izquierdo				Eje 4 Derecho		Máximo 30
Eje 5 Derecho									

Desviación Lateral

Eje 1	-5	Eje 2	-2,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)
Inspección Sensorial								
G1 Luces de freno	CUMPLE	G1 Estado peldanos	CUMPLE	G1 Fuga aceite motor	CUMPLE	G1 Fuga aceite transmisión	CUMPLE	
G1 Luces de reversa	CUMPLE	G1 Estado espejos / retrovisores	CUMPLE	G1 Fuga combustible	CUMPLE	G1 Fuga sistema refrigeración	CUMPLE	
G1 Luces de estacionamiento	CUMPLE	G1 Estado parachoques, defensas	CUMPLE	G1 Sistema de escape	CUMPLE	G1 Func. Embrague	CUMPLE	
G1 Luces direccionales	CUMPLE	G1 Placa(s) lateral(es) / Techo	CUMPLE	G1 Estado cardan	CUMPLE	G1 Estado Rines	CUMPLE	
G1 Luces Posición	CUMPLE	G1 Holguras sistema dirección	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE	G1 Estado llantas	CUMPLE	
G1 Luces internas	CUMPLE	G1 Terminales dirección	CUMPLE	G1 Cableado eléctrico	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	
G1 Luces bajas/altas	CUMPLE	G1 Brazos axiales	CUMPLE	G1 Holgura elementos transmisión	CUMPLE	G1 Perno(s) / Espárrago(s) / Tuerca(s)	CUMPLE	
G1 Testigos de tablero	CUMPLE	G1 Fuga aceite hidráulico	CUMPLE	G1 Presencia humo (negro / azul)	CUMPLE	G1 Largueros y/o travesaños	CUMPLE	
G1 Luz placa	CUMPLE	G1 Estado guardapolvos	CUMPLE	G1 Estado Rines	CUMPLE	G1 Estado piso	CUMPLE	
G1 Pito	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Sujeción carrocería al chasis	CUMPLE	G1 Estado llantas	CUMPLE	
G1 Alarma sonora reversa	CUMPLE	G1 Barra estabilizadora	CUMPLE	G1 Presencia corrosión	CUMPLE	G1 Tarjeta propiedad	CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Brazos y/o tijeras	CUMPLE	G1 SOAT	CUMPLE	G1 SOAT	CUMPLE	
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G1 Rótulas	CUMPLE	G1 RTM y EC	CUMPLE	G1 Avisos normativos / empresa	CUMPLE	
G1 Dispositivo control de velocidad	CUMPLE	G1 Resortes / Ballestas / Barra torsión	CUMPLE					
G1 Salida de emergencia	CUMPLE	G1 Estado guardapolvos / Bujes	CUMPLE					
G1 Mecanismo explosión y/o fragmentación	CUMPLE	G1 Splinters	NO APLICA					
G1 Extintor / Botiquín	CUMPLE	G1 Bombonas	NO APLICA					
G1 Gato / Tacos / Triángulos	CUMPLE	G1 Carrera y retorno del pedal	CUMPLE					
G1 Herramienta / Cruceta	CUMPLE	G1 Superficie antideslizante	CUMPLE					
G1 Estado puertas / Chapas / Seguros	CUMPLE	G1 Estado mangueras / Tuberías	CUMPLE					
G1 Estado sillas / Tapicería / Cojinería	CUMPLE	G1 Estado disco / campana (visual)	CUMPLE					
G1 Vidrios y mecanismos	CUMPLE	G1 Freno estacionamiento	CUMPLE					
G1 Panorámico(s)	CUMPLE	G1 Fuga aire y/o líquido hidráulico	CUMPLE					
G1 Estado latonería	CUMPLE	G1 Presión y/o vacío aire	CUMPLE					
G1 Estado pintura	CUMPLE	G1 Nivel líquido de frenos	CUMPLE					

G1: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G2: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G3: CARROCERÍA

G4: SISTEMA DE DIRECCIÓN

G5: SISTEMA DE SUSPENSIÓN

G6: SISTEMA DE FRENOS

G7: MOTOR Y TRANSMISIÓN

G8: RINES Y LLANTAS

G9: CHASIS

G10: DOCUMENTACIÓN

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,18
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,55	3,41
Eje 2	4,71	4,22

ING. ANA MILENA CAICEDO ENCISO

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.