

PLACA:	SWP556	CLASE:	BUS	MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	LV 150			
KILOMETRAJE:	256.893	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	1209	SILLAS:	45	COLOR:	BLANCO VERDE	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	6wa1400884		VIN:	9GCLV15049B001474		CHASIS:	9GCLV15049B001474	
Revisión Tecnico Mécanica Y De Gases:					Poliza SOAT:		CIA. MUNDIAL DE SEGUROS			
Certificado:	169724935	Fec.Exp:	20/11/2023	Fec.Ven:	20/11/2024	86825499	Fec.Exp:	11/11/2023	Fec.Ven:	10/11/2024
Empresa:	ASERCAR TRANSPORTES SAS NIT. 422937					Dirección:	BOGOTA			
Propietario:	GOMEZ DIEGO ALEJANDRO CC. 1020723660					Dirección:	BOGOTA			
Conductor:	GOMEZ DIEGO ALEJANDRO CC. 1020723660					Dirección:	BOGOTA			

INSPECCIÓN SENSORIAL											
LUCES			Rines Traseros			Retrovisor Izquierdo			Tubos-Mangueras		
Altas		✓	Esparragos y Tuercas		✓	Placa Delantera		✓	Pastillas-Bandas		✓
Bajas		✓	Llanta de repuesto		✓	Placa Trasera		✓	Excesiva		✓
Medias Delanteras		✓	FUGAS			Placa Laterales y techo		✓	Pedal Antideslizante		✓
Medias Traseras		✓	Sistema de direcciÃ³n		✓	Emblemas		✓	SISTEMA ESCAPE		
Freno		✓	Aceite de motor		✓	DIRECCION			Union Anillos		✓
Placa		✓	Valvulina caja		✓	Cabrilla		✓	Union Tubo		✓
Reversa		✓	Valvulina TransmisiÃ³n		✓	Juego Libre		✓	Catalizador		✓
Direccional Izquierda		✓	Liquido De Frenos		✓	Columna		✓	Silenciador		✓
Direccional Derecha		✓	Liquido Refrigerante		✓	Caja De Direccion		✓	SISTEMA ELECTRICO		
Parqueo		✓	Combustible		✓	Terminales		✓	Interruptor Electrico		✓
Interna		✓	Aire		✓	Axiales		✓	Correas		✓
Gradas		✓	Sistema de Escape		✓	Brazo corto		✓	Bateria		✓
HABITACULO DE PASAJEROS			MOTOR			Brazo largo		✓	Cableado		✓
Limpia Parabrisas		✓	Tapa De Aceite		✓	Pitman		✓	Interruptor Central		✓
Tapiceria		✓	Varilla Medida Aceite		✓	Biela		✓	Arranque		✓
Tapa Motor		✓	Nivel De Aceite		✓	SUSPENSION			Pito Ciudad		✓
Silleteria		✓	Ventilador		✓	Topes		✓	Tacometro		✓
Cinturones de seguridad		✓	Radiador		✓	Amortiguador Delantero		✓	Man Presion Aire		✓
Gradas		✓	Filtro Combustible		✓	Amortiguador Trasero		✓	Man Combustible		✓
Pedales		✓	Correas-Mangueras		✓	Soportes/Sapos		✓	Amperimetro		✓
Tapa Combustible		✓	CARDAN			Brazo Compensador De Direccion		✓	Pres.Lubrimotor		✓
Puerta		✓	Crucetas		✓	Tijera Inferior Y Superior		✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA		
Pasa Manos		✓	Uniones		✓	Splinderes		✓	Extintor		✓
Timbre		✓	Cadena o soportes de desprendimiento		✓	Barra Estabilizadora		✓	Botiquin		✓
Vidrios		✓	TRANSMISION			Muelles, Espirales Y Cauchos		✓	Triangulos -Conos		✓
Parabrisas Posterior		✓	Embragues		✓	Rotulas		✓	Linterna		✓
Ventanillas		✓	Caja De Velocidades		✓	Terminales		✓	Liaves Rueda ,Gato		✓
Salida De Emergencia		✓	ESTADO CARROCERIA			Holguras		✓	Tacos (CuÃ±es)		✓
Escotillas		✓	Pintura General		✓	Chasis		✓	Herramientas		✓
Martillos		✓	Chapas Puertas		✓	Pasadores		✓	Manguera Aire		✓
Dispositivo de velocidad		✓	Parachoques		✓	FRENOS					
SISTEMA RODAMIENTO			Capot		✓	Booster		✓			
Llantas Delanteras		✓	IDENTIFICACION			Freno De Mano / seguridad		✓			
Llantas Traseras		✓	Retrovisor Interior		✓	Campanas		✓			
Rines Delanteros		✓	Retrovisor Derecho		✓	Discos		✓			

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1		Eje 2				Eje 3						
Rueda de Repuesto		11.5		Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2			
				6.8	4.6	5.3	5.7	4.0								
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
	50	%	Eje 1 Izquierdo				N	Eje 1 Derecho				N	30			%
			Eje 2 Izquierdo				N	Eje 2 Derecho				N	30			%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				N	Eje 3 Derecho				N	30			%
	18	%	Eje 4 Izquierdo				N	Eje 4 Derecho				N	30			%
			Eje 5 Izquierdo				N	Eje 5 Derecho				N	30			%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad	m/Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad			
			%		%		%		%	Resultado						



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 15/12/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

GOMEZ DIEGO ALEJANDRO CC. 1020723660

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.