



CDA

TECNOSABANA

Expertos en Revisión Técnico Mecánica

CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14

NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

08/11/2024

PLACA:	UFW826	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	VOLKSWAGEN	LINEA:	CRAFTER 50			
KILOMETRAJE:	545.238	MODELO:	2010	CILINDRAJE:	2461	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO.	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BJMO28048	VIN:	*	CHASIS:	*			
Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:				SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Certificado:	172101349	Fec.Exp:	29/02/2024	Fec.Ven:	01/03/2025	38625639	Fec.Exp:	05/03/2024	Fec.Ven:	04/03/2025
Empresa:	GLOBAL CARS S. A. S. NIT. 900215926					Dirección:	BOGOTA			
Propietario:	EUSSE CALDERON DIEGO CC. 80871135					Dirección:	BOGOTA			
Conductor:	EUSSE CALDERON DIEGO CC. 80871135					Dirección:	BOGOTA			

INSPECCIÓN SENSORIAL													
LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓						
Altas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓						
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓						
Medias Delanteras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓						
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE							
Freno	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓						
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓						
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓						
Direccional Izquierda	✓	Liquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓						
Direccional Derecha	✓	Liquido Refrigerante	✓	Caja De Direccion	✓	SISTEMA ELECTRICO							
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interrupitor Electrico	✓						
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓						
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓						
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓						
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interrupitor Central	✓						
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arranque	✓						
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓						
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓						
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓						
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓						
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperimetro	✓						
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Direccion	✓	Pres.Lubrimotor	✓						
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA							
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓						
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓						
Vidrios	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓						
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓						
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓						
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Cuñes)	✓						
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓						
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓						
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	FRENOS									
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Booster	✓								
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓								
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓								
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓								

				Eje 1			Eje 2				Eje 3					
LABRADO RUEDAS (mm)				Izquierdo		Derecho		Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	
Rueda de Repuesto		5.8		4.8		3.6		6.3	5.9	4.2	5.2					
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo			N		Eje 1 Derecho			N		30		%	
			Eje 2 Izquierdo			N		Eje 2 Derecho			N		30		%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N		Eje 3 Derecho			N		30		%	
	18	%	Eje 4 Izquierdo			N		Eje 4 Derecho			N		30		%	
			Eje 5 Izquierdo			N		Eje 5 Derecho			N		30		%	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5			Máximo ±10		Unidad	m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad			Valor	Norma	Unidad		
			%		%		%		%		Resultado					



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 08/01/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

Diego Calderon

EUSSE CALDERON DIEGO CC. 80871135

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.