

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00002082-2411



CDA CHÍA
NIT 900960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHÍA Tel
8844482

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2024-11-09	Nombre o razón social: RUTH RAMIREZ			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 35473038		
Dirección: VDA FONQUETA	Teléfono: 3006627689			Ciudad: CHÍA			Departamento: CUNDINAMARCA		
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: USB976	Marca: HYUNDAI	Línea: H1	Clase: MICROBUS	Modelo: 2008	Cilindrada: 2476	Kilometraje: 18271			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10016353033	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:			Conductor: RUTH RAMIREZ		



Fecha 2024-11-09, Placa USB976 Hora 12:25

Fecha 2024-11-09, Placa USB976 Hora 12:34

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	65		57		51		52	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
50,1	50	%		Eje 1 Izquierdo	3358	N	Eje 1 Derecho	3160	N
				Eje 2 Izquierdo	2087	N	Eje 2 Derecho	2222	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad						5,9	30 %
21,8	18	%		Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho	5033	N
				Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho		
				Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral

Eje 1	5,5	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Iluminación	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda				NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda				NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha				NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda				NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho				NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo				CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho				NO APLICA
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho				NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo				NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho				NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo				NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura				CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Tapicería				CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Bolíquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Colchoneta				CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales				CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor				CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos				CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia				NO APLICA
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo				NO APLICA
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE									
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE									
G1 Direccionales	CUMPLE									
G1 Stop	CUMPLE									
G1 Reversa	CUMPLE									

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,86
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,41	6,3
Eje 2	5,63	6,3


ING. MIGUEL ALBERTO MALDONADO


CDA CHÍA
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
900 960.634-2

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.