

# C.D.A. 37 S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.465.471-9 Dir: Calle 12 A No 35-81 Tel: 2374176-2374177

## REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 del 2010 Ministerio de Transportes Resolución 315 de 2013 y 1583 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

|                                 |                   |                            |                           |                              |                       |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| FORMULARIO N°                   | PLACA AUTO        | FECHA REVISION PREV.       | FECHA REVISION            | EMPRESA AFILIADA             | ORDEN MOTOR           |
| 78265                           | SQ 544            | 19-nov.-24                 | 18-ene.-25                | ESCONALTUR                   | 165                   |
| MARCA                           | LINEA             | MODELO                     | CLASE                     | COLOR (es)                   |                       |
| CITROEN                         | JUMPER            | 2011                       | M CROBUS                  | BLANCO NEVADO                |                       |
| TIPO SERVICIO                   | NIVEL DE SERVICIO | TARJETA OPERACION          | LICENCIA TRANSITO         | TIPO MOTOR                   | Fecha Rev. Tec. Obl.g |
| PUBLICO                         | ESPECIAL          | 373541                     | 10001015593               | D ESEL                       | 03-feb.-25            |
| DATOS DEL PROPIETARIO           |                   |                            |                           |                              |                       |
| NOMBRE PROPIETARIO              |                   | NIT CC PROPIETARIO         | DIRECCION PROPIETARIO     |                              | TELEFONO PROPIETARIO  |
| CASTILLO BUITRAGO MARIA CECILIA |                   | 41855321                   |                           |                              |                       |
| DATOS DEL CONDUCTOR             |                   |                            |                           |                              |                       |
| NOMBRE CONDUCTOR                |                   | CEDULA CONDUCTOR           | VENC. LICENCIA CONDUCCION |                              |                       |
| LUIS MIGUEL OLIVERA SALAZAR     |                   | 1022423412                 | 30-ago.-26                |                              |                       |
| DATOS DE LOS SEGUROS            |                   |                            |                           |                              |                       |
| SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA  |                   | ASEGURADORA C. CONTRACTUAL |                           | ASEGURADORA C. EXTRA CONTRA  |                       |
| MUNDIAL                         |                   | EQUIDAD                    |                           | EQUIDAD                      |                       |
| SEGURO OBLIG VENCIMIENTO        |                   | C. CONTRAC. VENCIMIENTO    |                           | C. EXTRA CONTRAC VENCIMIENTO |                       |
| 20-ene.-25                      |                   | 17-mar.-25                 |                           | 17-mar.-25                   |                       |
| RESULTADOS ANALISIS DE GASES    |                   |                            |                           |                              |                       |
| Lim opacidad R 910 08:          |                   | Nivel de opacidad %        |                           | Aprobó R 910 08:             |                       |
| Lim opacidad R 005:             |                   |                            |                           | Aprobó R 005:                |                       |

### OBSERVACIONES:

Formulario No: 78265

SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD

|    |                                |      |
|----|--------------------------------|------|
| 1  | Retradores                     | Apto |
| 2  | Botiquin                       | Apto |
| 3  | Espejos laterales              | Apto |
| 4  | Espejo puerta trasera          | Apto |
| 5  | Extintor                       | Apto |
| 6  | Gato hidraulico                | Apto |
| 7  | Herramientas                   | Apto |
| 8  | Linterna                       | Apto |
| 9  | Mantillo rompe vidrios-palanca | Apto |
| 10 | Sopante repuesto               | Apto |
| 11 | Tacos                          | Apto |
| 12 | Triángulos                     | Apto |
| 13 | Dispositivo de velocidad       | Apto |
| 14 | Chaleco                        | Apto |

SISTEMA DE: 2 AJUSTAMIENTO Y OTROS

|    |                                |      |
|----|--------------------------------|------|
| 15 | Bumper trasero                 | Apto |
| 16 | Numero de movil                | Apto |
| 17 | Cauchos puertas                | Apto |
| 18 | Latoreria                      | Apto |
| 19 | Pintura general                | Apto |
| 20 | Bumper delantero               | Apto |
| 21 | Logotipos de la empresa        | Apto |
| 22 | PBX Como conduco?              | Apto |
| 23 | Calcomanías Salida Emergencia  | Apto |
| 24 | Aristas cortantes              | Apto |
| 25 | Placas laterales y de techo    | Apto |
| 26 | Tapa aceite y tapa combustible | Apto |
| 27 | Chapas y manijas               | Apto |

SISTEMA DE: 3 FRENSOS

|    |                        |      |
|----|------------------------|------|
| 28 | Liquido frenos         | Apto |
| 29 | Booster                | Apto |
| 30 | Tubos mangueras        | Apto |
| 31 | Guayas Fundas Varillas | Apto |
| 32 | Pedal                  | Apto |
| 33 | Bomba principal        | Apto |
| 34 | Freno mano             | Apto |

SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO

|    |      |      |
|----|------|------|
| 35 | Pito | Apto |
|----|------|------|

SISTEMA DE: 5 VIDRIOS

|    |                               |      |
|----|-------------------------------|------|
| 36 | Interruptores elevavidrios    | Apto |
| 37 | Vidrios que distorsionan camp | Apto |

|    |                          |      |
|----|--------------------------|------|
| 38 | Parabrisas Del y Trasero | Apto |
| 39 | Polarizados y entintados | Apto |
| 40 | Fisuras e impactos       | Apto |
| 41 | Ventanas laterales       | Apto |
| 42 | Salidas de Emergencia    | Apto |

SISTEMA DE: 6 DIRECCION

|    |                        |      |
|----|------------------------|------|
| 43 | Alineación             | Apto |
| 44 | Axiales                | Apto |
| 45 | Brazo corto            | Apto |
| 46 | Guardapolvos direccion | Apto |

SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR

|    |                           |      |
|----|---------------------------|------|
| 47 | Asideros y portaequipajes | Apto |
| 48 | Cinturones de seguridad   | Apto |
| 49 | Silleteria                | Apto |
| 50 | Sillas desdobladas        | Apto |
| 51 | Tapiceria                 | Apto |
| 52 | fornos                    | Apto |
| 53 | Aseo                      | Apto |
| 54 | Escribos                  | Apto |
| 55 | Puertas                   | Apto |
| 56 | Pisos (fisos o rotos)     | Apto |
| 57 | Timbre                    | Apto |

SISTEMA DE: 8 FUGAS

|    |                             |      |
|----|-----------------------------|------|
| 58 | Combustible                 | Apto |
| 59 | Aire (mangueras y valvulas) | Apto |

SISTEMA DE: 9 MOTOR

|    |                                  |      |
|----|----------------------------------|------|
| 60 | Fugas aceite motor               | Apto |
| 61 | Bateria                          | Apto |
| 62 | Cableado electrico en mal estado | Apto |
| 63 | Radiador (fugas)                 | Apto |
| 64 | Guaya capo                       | Apto |
| 65 | Soportes                         | Apto |
| 66 | Filtros de aire                  | Apto |

SISTEMA DE: 10 SUSPENSION

|    |                           |      |
|----|---------------------------|------|
| 67 | Guardapolvos rotulas      | Apto |
| 68 | Tirantes o brazos         | Apto |
| 69 | Amortiguadores delanteros | Apto |
| 70 | Amortiguadores traseros   | Apto |
| 71 | Soportes sapos            | Apto |
| 72 | Fugas amortiguadores      | Apto |
| 73 | Tijera inferior           | Apto |
| 74 | Tijera superior           | Apto |
| 75 | Terminales                | Apto |
| 76 | Splinderes                | Apto |

|    |                      |      |
|----|----------------------|------|
| 77 | Bujes muelles        | Apto |
| 78 | Bujes tijeras        | Apto |
| 79 | Hojas muelles        | Apto |
| 80 | Espirales            | Apto |
| 81 | Rotulas              | Apto |
| 82 | Chasis               | Apto |
| 83 | Barra estabilizadora | Apto |

SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y SEÑALIZACION

|     |                         |      |
|-----|-------------------------|------|
| 84  | Intensidad luces        | Apto |
| 85  | Pastas frenos           | Apto |
| 86  | Pastas estacionarias    | Apto |
| 87  | Exploradoras traseras   | Apto |
| 88  | Colores diferentes      | Apto |
| 89  | Luces reflectivas       | Apto |
| 90  | Pastas reversa          | Apto |
| 91  | Comandos luces          | Apto |
| 92  | Luces bajas             | Apto |
| 93  | Luces Altas             | Apto |
| 94  | Luces estribos          | Apto |
| 95  | Direccionales           | Apto |
| 96  | Estacionarias           | Apto |
| 97  | Exploradoras delanteras | Apto |
| 98  | Reversa                 | Apto |
| 99  | frenos                  | Apto |
| 100 | Intermas                | Apto |
| 101 | Cocuyos delanteros      | Apto |
| 102 | Cocuyos traseros        | Apto |
| 103 | Luz placa               | Apto |

SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES

|     |                     |             |
|-----|---------------------|-------------|
| 104 | Resonador           | Apto        |
| 105 | Nivel de opacidad % | Sin evaluar |
| 106 | CO %                | Sin evaluar |
| 107 | Exoto               | Apto        |

SISTEMA DE: 13 RINES Y LLANTAS

|     |                     |      |
|-----|---------------------|------|
| 108 | Bandas laterales    | Apto |
| 109 | Fisuras             | Apto |
| 110 | Banda de rodamiento | Apto |
| 111 | Regrabadas          | Apto |
| 112 | Delanteras          | Apto |
| 113 | Traseras            | Apto |
| 114 | Repuesto            | Apto |
| 115 | Rines               | Apto |
| 116 | Guardapolvos ejes   | Apto |
| 117 | Pernos y esparragos | Apto |

SISTEMA DE: 14 REVISION EXTERIOR

|     |                                 |      |
|-----|---------------------------------|------|
| 118 | Limpiaabrisas                   | Apto |
| 119 | fisuras chasis                  | Apto |
| 120 | Peldaños                        | Apto |
| 121 | Puertas                         | Apto |
| 122 | Baul                            | Apto |
| 123 | Carroceria - corrosion          | Apto |
| 124 | Compuertas de carga             | Apto |
| 125 | Perforaciones o entrada de agua | Apto |
| 126 | Guardabarras                    | Apto |

SISTEMA DE: 15 TAXIMETRO

|     |                        |      |
|-----|------------------------|------|
| 127 | Inexistencia taximetro | Apto |
| 128 | Taximetro no visible   | Apto |

SISTEMA DE: 16 TRANSMISION Y POTENCIA

|     |                                |      |
|-----|--------------------------------|------|
| 129 | Holguras elementos transmision | Apto |
| 130 | Fuga de aceite caja            | Apto |
| 131 | Cadena proteccion cardan       | Apto |
| 132 | Holguras cardan                | Apto |

Señor propietario, los resultados de la revisión preventiva han sido favorables. Se tiene relación con la revisión Técnica Mecánica (RTM) y se obliga al cliente a la aprobación de la misma.



RESULTADO REVISION PREV.

CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO C.D.A. 37 S.A

ELABORO.

GUSTAVO HERNANDEZ