

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00020672



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14  
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

08/01/2025

PLACA:	UFW826	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	VOLKSWAGEN	LINEA:	CRAFTER 50
KILOMETRAJE:	569.532	MODELO:	2010	CILINDRAJE:	2461	SILLAS:	19 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BJMO28048	VIN:	*	CHASIS:	*
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Certificado:	172101349	Fec.Exp:	29/02/2024	Fec.Ven:	01/03/2025	38625639	Fec.Exp: 05/03/2024 Fec.Ven: 04/03/2025
Empresa:	GLOBAL CARS S. A. S. NIT. 900215926			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	EUSSE CALDERON DIEGO CC. 80871135			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	EUSSE CALDERON DIEGO CC. 80871135			Dirección:	BOGOTA		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL									
		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓	Pastillas-Bandas	✓	Excesiva	✓
Altas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pedal Antideslizante	✓				
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓						
Medias Delanteras	✓			Placa Laterales y techo	✓						
Medias Traseras	✓			Emblemas	✓						
Freno	✓					SISTEMA ESCAPE					
Placa	✓					Union Anillos	✓	Union Tubo	✓	Catalizador	✓
Reversa	✓					Silenciador	✓				
Direccional Izquierda	✓					SISTEMA ELECTRICO					
Direccional Derecha	✓					Interruptor Electrico	✓	Correas	✓	Bateria	✓
Parqueo	✓					Cableado	✓	Interruptor Central	✓	Arranque	✓
Interna	✓					Pito Ciudad	✓	Tacometro	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓					Man Combustible	✓			Amperimetro	✓
HABITACULO DE PASAJEROS						Brazo Compensador De Direcccion	✓			Pres.Lubrimotor	✓
Limpia Parabrisas	✓					Tijera Inferior Y Superior	✓			EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Tapiceria	✓					Splinderes	✓			Extintor	✓
Tapa Motor	✓					Barra Estabilizadora	✓			Botiquin	✓
Silleteria	✓					Muelles, Espiraes Y Cauchos	✓			Triangulos -Conos	✓
Cinturones de seguridad	✓					Rotulas	✓			Linterna	✓
Gradas	✓					Terminales	✓			Llaves Rueda ,Gato	✓
Pedales	✓					Holguras	✓			Tacos (Cuñes)	✓
Tapa Combustible	✓					Chasis	✓			Herramientas	✓
Puerta	✓					Pasadores	✓			Manguera Aire	✓
Pasa Manos	✓					FRENOS					
Timbre	✓					Booster	✓				
Vidrios	✓					Freno De Mano / seguridad	✓				
Parabrisas Posterior	✓					Campanas	✓				
Ventanillas	✓					Discos	✓				
Salida De Emergencia	✓					SISTEMA RODAMIENTO					
Escotillas	✓					Llantas Delanteras	✓				
Martillos	✓					Llantas Traseras	✓				
Dispositivo de velocidad	✓					Rines Delanteros	✓				
SISTEMA RODAMIENTO											
Llantas Delanteras	✓										
Llantas Traseras	✓										
Rines Delanteros	✓										

LABRADO RUEDAS ( mm )			Eje 1		Eje 2				Eje 3		
	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	
Rueda de Repuesto	11.5	5.4	4.0	4.7	3.6	4.2	3.1				

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N				30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad



## Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
<b>APROBADO</b>
Vigencia: 08/03/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
Diego Calderon
EUSSE CALDERON DIEGO CC. 80871135

RESPONSABLE
<b>APROBADO</b>
REVIEEXPRESS
Alfonso Moreno
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.