

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000182-2501



CDA BOGOTÁ SEDE  
NORTE SAS  
NIT 9016353349  
CL 166 22-13 Tel  
3134656970  
BOGOTÁ

## FECHA

Fecha de prueba: Nombre o razón social:  
2025-01-17 PIÑEROS GUTIÉRREZ DILMA

Dirección: CLL 168#48A-81

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:  
CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 33435193

Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: SLG913

Marca: KIA

Línea:

PREGIO

Clase: MICROBUS

Modelo: 2008

Cilindrada: 2957 Kilometraje: 32500

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito: 10028540931

Combustible: DIESEL

Color: BLANCO

Empresa:

Conductor: PIÑEROS GUTIÉRREZ DILMA

## DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2025-01-17, Placa SLG913 Hora 13-16



Fecha 2025-01-17, Placa SLG913 Hora 13-11

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79	Delantera Derecha	Valor 70	Trasera Izquierda	Valor 75	Trasera Derecha	Valor 66	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------	----------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	970	N	Eje 1 Derecho	1160	1854	N	16,4	30
			Eje 2 Izquierdo	1151	2796	Eje 2 Derecho	1378	2688	N	16,5	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
40,8	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

## Desviación Lateral

Eje 1	-3,8	Eje 2	-3,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## Inspección Sensorial

### ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espojos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limplaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pllo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Colchoneria	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
				Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.99	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,86	4,83
Eje 2	3,44	3,36