


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000067-2412



CDA BOGOTÁ SEDE  
NORTE SAS  
NIT 9016353349  
CL 166 22-13 Tel  
3134656970  
BOGOTÁ

## FECHA

Fecha de prueba:  
2024-12-12

Nombre o razón social:

OSORIO MOLINA JORGE ARTURO

## Dirección:

CLL 131C #136 82

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

### Documento de identidad:

CC. (  ) NIT. (  ) CE. (  ) No. 51158818

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:  
WGI783

Marca:  
JINBEI

Línea:

SY6548J1S3BH

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2015

Cilindrada:

2498

Kilometraje:

85647

Servicio:  
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:  
10032899843


Combustible:  
DIESEL

Color:


BLANCO

Empresa:

Conductor:  
OSORIO MOLINA JORGE ARTURO



Fecha 2024-12-12, Placa WGI783 Hora 09:47



Fecha 2024-12-12, Placa WGI783 Hora 09:47

Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	79	Delantera Derecha	Valor	69	Trasera Izquierda	Valor	66	Trasera Derecha
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
52,7	50	%	Eje 1 Izquierdo	2503	N	Eje 1 Derecho	1854	N	25,9°
			Eje 2 Izquierdo	3339	N	Eje 2 Derecho	5072	N	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			
12,9°	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			

Eje 1	-6,7	Eje 2	-6,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

## ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Asen General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes establecidos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Pulmón	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Lucas Altas	CUMPLE	Lucas Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal Batería	CUMPLE	Ancíaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cronómetro	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderolas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Asientos	CUMPLE		CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS / RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para marcar sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %, ) TIPO B

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,32	4,56
Eje 2	4,48	4,31