

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005189-2501  
REVISION TECNICOMECHANICA  
Y COMPAÑIA SAS  
NIT 900131585  
AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel  
2031711  
Bogota D.C.



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO															
FECHA	Nombre o razón social:			Documento de identidad:											
Fecha de prueba: 2025-01-23	PASCUAS BERMUDEZ RURIBIA			CC. ( X )	NIT. ( )	C.E. ( )	No. 55150992								
Dirección:	Cra 26 N 52 34 sur			Telefono:	3118892709			Ciudad:	BOGOTA						
Placa:	TT0145	Marca:	JINBEI	Línea:	SY6548J183BH			Clase:	MICROBUS	Modelo:	2012	Cilindrada:	2498	Kilometraje:	219293
Servicio:	PUBLICO	No Licencia Tránsito:	10018739012	Combustible:	DIESEL	Color:	BLANCO	Empresa:					Conductor:	PASCUAS BERMUDEZ RURIBIA	



Fecha 2025-01-23, Placa TT0145 Hora 17:01



Fecha 2025-01-23, Placa TT0145 Hora 17:03

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 77	Delantera Derecha	Valor 65	Trasera Izquierda	Valor 66	Trasera Derecha	Valor 54	Mínimo 40	Único	Máximo 40	Unidad %
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 69	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 4504	Peso 5288	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3587	Peso 6004	Unidad N	Desequilibrio 20,4%
			Eje 2 Izquierdo	3105	4248	N	Eje 2 Derecho	2737	4630	N	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 27,9	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				30 %
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	4	Eje 2	5,9	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz de respuesta	CUMPLE	G1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eja1 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Asco General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eja1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eja1 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eja2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eja2 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eja2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eja2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eja3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eja3 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Llanta	CUMPLE	G1 Eja3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eja3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eja4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eja4 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Llanta	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eja4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eja4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		
G1 Limpieparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Colchoneta	CUMPLE	G1 Colchoneta	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda de Repuesto	4.20	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3.66	3.51
Eje 2	3.28	3.64

## REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA V CIA. S.A.S



O Carrera 27 # 28-78 Sur - Bogotá  
203 1711  
318 889 5129 - 315 311 4074  
revitecsas.bogota@gmail.com  
www.rtmsas.com.co

Ing Edisson Armando Borray Ramírez

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.