

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000285-2502
CDA BOGOTÁ SEDE NORTE SAS
NIT 9016353349
CL 166 22-13 Tel 3134656970
BOGOTÁ



FECHA

Fecha de prueba:
2025-02-11

Nombre o razón social:

OSORIO MOLINA JORGE ARTURO

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 74150648

Dirección:

CLL 131C #136 82

Teléfono:

3202760506

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

WGI783

Marca:

JINBEI

Línea:

SY6548J1S3BH

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2015

Cilindrada:

2498

Kilometraje:

161584

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

1003289943

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:

OSORIO MOLINA JORGE ARTURO

DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2025-02-11, Placa WGI783 Hora 08:31



Fecha 2025-02-11, Placa WGI783 Hora 08:41

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 77	Delantera Derecha	Valor 52	Trasera Izquierda	Valor 64	Trasera Derecha	Valor 50	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 54,7	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2000	Peso 4238	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2329	Peso 4042	Unidad N	Desequilibrio 14,1	Máximo 30	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	1566	2972	N	Eje 2 Derecho	1824	2845	N	14,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo 14,8*	Unidad 18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	-8,3	Eje 2	-7,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Latonera y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO.

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,78	5,28
Eje 2	6,23	6,02