

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000307-2502  
**CDA BOGOTÁ SEDE NORTE SAS**  
 NIT 9016353349  
 CL 166 22-13 Tel 3134656970  
**BOGOTÁ**



## FECHA

Fecha de prueba:  
2025-02-13

Nombre o razón social:  
CASTELLANOS VILLAMIL CARLOS ARTURO

Documento de Identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 4267794

Dirección:

CLL 175 #63 21

Teléfono:

3142141493

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

## DATOS DEL VEHICULO

Placa:  
SZZ896

Marca:

IVECO

Línea:

POWER DAILY A36.13

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2012

Cilindrada:

2798

Kilometraje:

286600

Servicio:  
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:  
10003955229

Combustible:  
DIESEL

Color:

BLANCO


Empresa:

Conductor:

CASTELLANOS VILLAMIL CARLOS ARTURO



Fecha 2025-02-13, Placa SZZ896 Hora 19:02



Fecha 2025-02-13, Placa SZZ896 Hora 19:07

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 72	Delantera Derecha	Valor 41	Trasera Izquierda	Valor 66	Trasera Derecha	Valor 45	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo 51,2	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 1767	Peso 4571	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2058	Peso 4375	Unidad N	Desequilibrio 14,1	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 9,1°	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	1998	3561	N	Eje 2 Derecho	2328	3404	N	14,2	30	%

## Desviación Lateral

Eje 1	-8,9	Eje 2	-8,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## Inspección Sensorial

### ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Ancaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

LARDOA -