

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000429-2503



CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel
3134656970
BOGOTÁ

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2025-03-14	Nombre o razón social: CORTES BAUTISTA GILBERTO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 80267016
Dirección: CALLE 166 #22-13	Telefono: 3124335914	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: SKZ746	Marca: KIA	Línea: PREGIO GRAND GS	Clase: MICROBUS
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10023066234	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO
Empresa:		Conductor:	CORTES BAUTISTA GILBERTO



Fecha 2025-03-14, Placa SKZ746 Hora 10-08



Fecha 2025-03-14, Placa SKZ746 Hora 10-09

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 65	Delantera Derecha	Valor 62	Trasera Izquierda	Valor 53	Trasera Derecha	Valor 47	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 65,7	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2996	Peso 4071	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2609	Peso 3973
			Eje 2 Izquierdo	1786	2894	N	Eje 2 Derecho	1630	2776
Desviación Lateral									
Eje 1	8,2	Eje 2	2,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)
Inspección Sensorial									

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Ancilaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.03	
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,88	5,91
Eje 2	3,84	3,64