



CDA MI CARRERA EXPRESS  
 NIT: 900755392  
 AV 6 N 44 - 16  
 Tel - 3103822845  
 BOGOTA - Distrito Capital  
 micarreraexpress@gmail.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-03-19 10:02:40	Nombre o Razón social ALEJANDRO PEREZ GARZON	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 79366181	
Dirección CLL 5A # 29-17	Teléfono fijo o Número de Celular 3232069625	Ciudad BOGOTA	Departamento Distrito Capital
Correo Electrónico EMERALEJO2002@YAHOO.COM			

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SKM578	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUS	Marca MITSUBISHI	Línea CANTER
Modelo 2006	Número de licencia de tránsito 10019198240	Fecha de matrícula 2005-10-25	Color BLANCO VERDE	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis FE659HA42127
No de motor 4D34K44041	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 3908	Kilometraje 624230	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 27	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2025-09-08	Conversión GNV SI( ) NO (X) N/A ( )	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

## D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

## D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

## E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI \_ X \_ NO \_\_\_\_\_

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

#### G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



#### H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2312A0449	N/A			
PIE DE REY	JAGUAR	PR-01				
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

#### J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	HILTON ANDRES AVILA DUQUE
Inspección visual	HILTON ANDRES AVILA DUQUE

#### K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

NELSON ANGULO MIERO  
Director técnico  
CDA EXPRES  
1545. VITI. MIERO

Fin del informe \_\_\_\_\_