



NIT 79.740.889 -2



REVISION TECNICO MECANICA PREVENTIVA

Fecha de revision MARZO 20 DE 2025 Ficha Técnica 42191  
Vehiculo BUS Placa SMB 787 N° Orden

## 1. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Marca HYUNDAI COUNTY Modelo 2009 23 PASAJEROS

## 2. IDENTIFICACION DEL VEHICULO

T. Operación 470296 Vence 17-ene.-27 Lic Transito 10031641196  
combustible DIESEL N° Motor 4HG1375702 N° Chasis KMJHD17LP9C039223  
S Contractual SEGUROS DEL ESTADO vencimiento 14-may.-25 S O A T COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS  
S. Extracontract SEGUROS DEL ESTADO vencimiento 14-may.-25 Vence 02-mar.-26  
Propietario MEDINA VILLAMIL YESICA Dirección 1033745154 Telefono 0  
Conductor MEDINA VILLAMIL YESICA Vence  
Certificado de Revision Tecnico mecanica y de gases 174090267 fecha de vencimiento: 26-jun-25

| Sistema de Suspensión y direccion | B | M | Sistema Eléctrico                | B | M | Equipo de Seguridad     | B | M |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|
| Amortiguadores                    | X |   | Alternador                       | X |   | Esparragos              | X |   |
| Splinders                         | X |   | Arranque                         | X |   | Rines                   | X |   |
| Brazo Compensador                 | X |   | Batería                          | X |   | Extintor                | X |   |
| Bujes Tijera Inferior             | X |   | Correa Alternador                | X |   | Botiquin                | X |   |
| Bujes Tijera Superior             | X |   | Dispositivo control de velocidad | X |   | Triangulos              | X |   |
| Cauchos Barra Estabiliza          | X |   | Limpia Brisas                    | X |   | Cuñas de Bloqueo        | X |   |
| Bujes Muelles                     | X |   | Interruptor de encendido         | X |   | Linterna                | X |   |
| Chasis                            | X |   | Velocimetro                      | X |   | Herramienta             | X |   |
| Muelles y/o Espirales             | X |   | Testigo de temperatura           | X |   | Manguera de Aire        | X |   |
| Puentes                           | X |   | Presion de aceite                | X |   | Copa Ruedas             | X |   |
| Rotulas                           | X |   | Timbre                           | X |   | Gato                    | X |   |
| Terminales                        | X |   | Master                           | X |   | Varios                  | B | M |
| Tijeras                           | X |   | Caja Transmisión Embrague        | B | M | Espejos                 | X |   |
| fugas aceite hidraulico           | X |   | Bomba Auxiliar Embrague          | X |   | Exosto                  | X |   |
| Rodamientos                       | X |   | Bomba Principal Embrague         | X |   | Salidas de Emergencia   | X |   |
| Biela de direccion                | X |   | Caja de Velocidades              | X |   | Puertas                 | X |   |
| Caja Dirección                    | X |   | Cardan                           | X |   | Timbre                  | X |   |
| Motor                             | B | M | Eje Derecho                      | X |   | Silletería              | X |   |
| Bomba de Agua                     | X |   | Eje Izquierdo                    | X |   | Tapicería               | X |   |
| Correas y Mangueras               | X |   | Sistema de Frenos                | B | M | Latonería               | X |   |
| Guaya Acelerador                  | X |   | Bandas Frenos                    | X |   | Pintura                 | X |   |
| Radiador                          | X |   | Bomba Principal y auxiliar       | X |   | Cinturones de Seguridad | X |   |
| Soporte de Motor                  | X |   | Freno de emergencia              | X |   | Avisos Empresa          | X |   |
| Fugas aceite motor                | X |   | Campanas                         | X |   | Logotipos               | X |   |
| Luces                             | B | M | Cilindros                        | X |   | Números de Orden        | X |   |
| Bajas                             | X |   | Discos                           | X |   | Calcamonías             | X |   |
| Altas                             | X |   | Pastillas                        | X |   | Pasamanos               | X |   |
| Direccionales                     | X |   | Tubería                          | X |   | Piso                    | X |   |
| Estacionarias                     | X |   | Camaras                          | X |   | Placas                  | X |   |
| Pito                              | X |   | Llantas                          | B | M | Ventanería              | X |   |
| luz y alarma de Reversa           | X |   | Delanteras                       | X |   | Booster                 | X |   |
| Stop                              | X |   | Traseras                         | X |   | Estribos                | X |   |
| Internas                          | X |   | Llanta de Repuesto               | X |   |                         |   |   |

## 4. OBSERVACIONES

REVISION TECNICO MECANICA APROBADA

## 6. PROXIMA REVISIÓN

19-may-25

## 7. FIRMA CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO

ACEPTO.

8. RESPONSABLE: **SERVISUR SERVITECA****Servisur**  
ALEXANDER LÓPEZ RITA  
ING. MECÁNICO  
C.N. 23036560

Calle 15 Sur N° 14 - 85 4732204/3143622229

