

# INSPECCION PREVENTIVA



NIT 832002212-2  
RASTRILLANTAS LTDA.  
Dirección Cra. 4 N 4-31  
Cd. Soacha

Tel. 7813283

#### A. INFORMACION GENERAL

## 1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de Prueba 23/03/25 07:03 AM	Nombre o Razón social: SANCHEZ GONZALO	Documento de Identidad CC.(X) NIT.( )	No.19232976	
Dirección CL 16A SUR 14C 10	Teléfono 3116308485	Ciudad: SOACHA	Departamento CUNDINAMARCA	

### 3. DATOS DEL VEHICULO

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo \* significa un defecto estructural.

#### 4. Emisiones Auditivas

#### 5. Intensidad e inclinación de las Luces Bajas

Valor	Máximo	Unidad	5. Intensidad y Estimación de las Luces Bajas						6. Suma de la intensidad de todas las Luces		
			Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	dBA	Baja Derecha	2.5	Klx		0.5-3.5	%		225	Klx	
		Baja Izquierda	2.5	Klx		0.5-3.5	%				

#### 7. Suspensión (Si Aplica)

Valor	Valor	Valor	Valor	Minimo	Unidad
Delantera Izquierda	Delantera Derecha	Trasera Izquierda	Trasera Derecha	40	%

8. French

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
						Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Eje 2 Derecho	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 4 Derecho	N
						Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	Eje 5 Derecho	N

### 9. Desviación Lateral

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Máximo +10 Unidad m/km

## 10. Dispositivos de Cobro

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	+/- 2 Unidad	%
11. Emisión de Gases		11.a Vehículos con ciclo OTTO			

#### C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	A B

#### D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

## ESTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS MATERIALES

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	

# INSPECCION PREVENTIVA

APROBADO : SI

NO

E.Cumple con las adaptaciones para vehiculos de enseñanza automovilística?(Solo aplica para vehiculos de este tipo)

APROBADO : SI

NO

Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantidad total de defectos tipo B sea

igual o superior a 10 para vehiculos particulares  
Igual o superior a 5 para vehiculos publicos  
Igual o superior a 5 para vehiculos tipo motocicletas  
Igual o superior a 7 para vehiculos tipo motocarros  
Igual o superior a 5 para Vehiculos de enseñanza automotriz  
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo remolques

NUMERO ASOCIADO AL VEHICULO PARA ESTA REVISION

149602

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

labrado llanta derecha del eje 2: 4.55  
labrado llanta izquierda del eje 1: 4.18  
labrado llanta derecha del eje 1: 5.4  
labrado llanta interna derecha del eje 2: 4.1  
labrado llanta izquierda del eje 2: 4.05  
labrado de llanta de repuesto 1: 3.25  
labrado llanta interna izquierda del eje 2: 5.05

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

Ángela M

Luis Humberto Bocanegra Moreno

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnica Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



INSPECCION PREVENTIVA

INSPECCION PREVENTIVA