

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000477-2505



CDA TECNLALO
NIT 900613051-1
Ak 72 37-95/89 sur Int
3,4,5,6,7 Tel 3134453672
BOGOTÁ D.C.

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO											
Fecha de prueba: 2025-05-28	Nombre o razón social: Martelec Issem Itda			Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. ()			No. 9002749717				
Dirección: Cr37#72k-27	Teléfono: 3216159318			Ciudad: BOGOTA			Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: VFE075	Marca: KIA	Linea: GRAND	Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2009	Cilindraje: 2957	Kilometraje: 0					
Servicio: PARTICULAR	No Licencia Tránsito: 10035007369	Combustible: DIESEL	Color: 2 ROAD	Empresa:	Conductor:	Martelec Issem Itda					



Fecha 2025-05-28, Placa VFE075 Hora 19:07



Fecha 2025-05-28, Placa VFE075 Hora 19:08

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 52	Delantera Derecha	Valor 53	Trasera Izquierda	Valor 47	Trasera Derecha	Valor 56	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 65,6	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 4425	Peso 6308	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 4125	Peso 6023	Unidad N	Desequilibrio 6,8	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 40,4	Unidad 18 %	Eje 2 Izquierdo	3125	5533	N	Eje 2 Derecho	2965	4434	N	5,1	30	%
Desviación Lateral													
Eje 1	3,5	Eje 2	1,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad	(m/km)			

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.58	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,41	3,12
Eje 2	3,45	3,65