

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

FORMATO DE PREVENTIVA No. 208210

RED PREVICAR



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de la Prueba 2025-03-25		Nombre o Razon Social OSCAR ARMANDO MORENO LOPEZ		Documento
Direccion		Telefono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa UPT436	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	País Colombia	Clase MICROBUS	Marca KIA	Línea PREGIO
Modelo 2008	Vencimiento SOAT 2025-10-03	Vencimiento RTM 2025-09-28	Kilometraje 273429	Combustible DIESEL	Empresa INGENIATUR	

7. Suspensión						
Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha
					Valor 0	
						Mínimo >=40 Unidad %

8. Frenos										
Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Fuerza			Unidad	Fuerza			Unidad	Desequilibrio	Máximo
	Eje 1 Izquierdo	0	0		Eje 1 Derecho	0	0			
	Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N		<= 30 %
Eficacia Aux Mínimo Unidad 0 >=18 %	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		<= 30 %
	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		<= 30 %
	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		<= 30 %

9. Desviación Lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
					10	m/Km

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 208210
----------------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: BRAYAN BELLO

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE EN ENERO 2026



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la Inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.