

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No:

00000550-2504

CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel
3143968942
BOGOTÁ



FECHA

Fecha de prueba: 2025-04-11

Nombre o razón social: OSORIO MOLINA JORGE ARTURO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 74150648

Dirección: CLL 131C #136 82

Teléfono: 3202760506

Ciudad: BOGOTÁ

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: WGI783

Marca: JINBEI

Línea:

SY6548J1S3BH

Clase: MICROBUS

Modelo: 2015

Cilindrada: 2498 Kilometraje: 366506

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito: 10032899943

Combustible: DIESEL

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:

OSORIO MOLINA JORGE ARTURO

DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2025-04-11 Placa WGI783 Hora 08:54

Fecha 2025-04-11 Placa WGI783 Hora 08:55

Suspensión (Si aplica)

Defensora Izquierda	Valor	Defensora Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Máximo	Unidad
	52		42		44			%
Frenos								
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		
50,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	3516	6861	N	Eje 1 Derecho	
			Eje 2 Izquierdo	2330	3963	N	Eje 2 Derecho	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho	
18,9	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho	
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho	
Eje 1	1,3	Eje 2	-1,2	Eje 3			Eje 4	Eje 5
								Máximo ± 10
Desviación Lateral								
Inspección Semanal								

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ajuste sillín	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espesos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Bujas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpieza bajas	CUMPLE	Refrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Bueltas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Accesorios	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces laterales	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal Bateria	CUMPLE	Ancaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Crucefa	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Bolígrafos	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Terminalas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
			CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notar sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6,54
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,38	5,69
Eje 2	5,32	5,34