

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 105979



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

1
RECIBIDO EN DIA 15/07/2014 A LAS 10:22
Calle 76A No. 90A-26 Bogota D.C.

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2021-12-03	Nombre o razón social NURY MARCELA PARRA HERNANDEZ	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 52017785
Dirección CR 91 #72A 81	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c. Empresa SEGUROS DEL ESTADO

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

3.DATOS DEL VEHICULO						
Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter	
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10017455496	Fecha Matrícula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZHZCH001053	
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 101	Kilometraje 214242	Número de Sillas 15	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()	Blindaje SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Chapas, Seguros y Agarraderos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Amortiguadores	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Logotipos	DISTINTIVOS	X	
Sistema de Escape	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Cojinería	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Luz de reversa	ELECTRICIDAD	X	
Emissions de presión Sonora (Ruido)	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Guardapolvos/Salpicaderas	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Luces de Freno	ELECTRICIDAD	X	
Luces de parqueo	ELECTRICIDAD	X	
Filtraciones de aceite	MOTOR	X	
Luces bajas y altas	ELECTRICIDAD	X	
Muelles	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
PBX (Como conduzco)	DISTINTIVOS	X	
Dispositivo de Velocidad	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Cinturones de seguridad	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Funcionamiento de puertas	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Limpiabrisas	ELECTRICIDAD	X	
Luces internas	ELECTRICIDAD	X	
Terminales	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Vidrios	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Caja de dirección	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Emblemas	DISTINTIVOS	X	
Soportes	MOTOR	X	
Pasamanos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Freno de emergencia	FRENOS	X	
Fugas de combustible	MOTOR	X	
Equipo de carretera	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Fugas Sistema de Refrigeración	MOTOR	X	
Rines y Llantas	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Pisos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Luces direccionales	ELECTRICIDAD	X	
Espejos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	

Tuberías y Mangüeras	FRENOS	X	
Calcamonias	DISTINTIVOS	X	
Cuetas	TRANSMISION	X	
Sillas Carteras y Tapizados	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Estado de la Carrocería	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO _____

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Niky Avellaneda Candil [Foto trasera], Niky Avellaneda Candil [Inspección sensorial], Niky Avellaneda Candil [Foto delantera].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de las obligaciones legales.