

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000549-2504

CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 168 22-13 BOGOTÁ Tel
3143968942
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba: 2025-04-11
Nombre o razón social: PIÑEROS GUTIÉRREZ DILMA

Dirección: CLL 168#48A-81
Teléfono: 3158030426

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 31435193

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:
DISTRITO CAPITAL

Placa: SLG913

Marca: KIA

Línea:

PRECIO

Clase: MICROBUS

Modelo: 2008

Cilindrada: 2957 Kilometraje: 404830

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito: 10028540931

Combustible: DIESEL

Color: BLANCO

Empresa:

Conductor: PIÑEROS GUTIERES DILMA



Suspensión (SI aplica)

Delantera Izquierda	Valor 44	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 47	Trasera Derecha	Valor 41	Mínimo 40	Máximo 40	Unidad %
Frenos										
Eficacia Total	Mínimo 52,3	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 1728	Peso 3277	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 1669	Peso 3208	Unidad N
			Eje 2 Izquierdo	1002	1727	N	Eje 2 Derecho	919	1933	N
Desviación Lateral										
Eje 1	9	Eje 2	7,6	Eje 3		Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)
Inspección Sensorial										

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje eillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pemos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal de Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Osito	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Bolígrafo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Terminal de	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notar sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.25	
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,34	5,74
Eje 2	4,37	4,85