

REVISIÓN PREVENTIVA



CDA MOVILIDAD
NIT 900468202-
Teléfono 60125-
cdamovilidadbc
CRA 73A #77A-
BOGOTÁ

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA
Fecha de prueba: 2025-04-15

DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO
Nombre o Razón social: CASTIBLANCO GRANADOS JONNATHAN ABEL
Dirección: TV 120 A 129 D 27
Correo Electrónico: JOVAS.ADMON@GMAIL.COM
Teléfono fijo o Número de Celular: 3125928111
Documento de identidad: CC. (X) NIT. ()
Ciudad: BOGOTÁ

No. 80196801
Departamento: DISTRITO

DATOS DEL VEHÍCULO
Placa: SXX618
País: COLOMBIA
Servicio: PUBLICO
Clase: MICROBUS
Marca: VOLKSWAGEN
Línea: TRANS
Modelo: 2011
Número de licencia de tránsito: 10029111894
Fecha de matrícula: 2011-01-14
Color: BLANCO
Combustible / Propulsión: DIESEL
N° de Motor: CAA113190
Tipo Motor: CICLO - DIESEL
Cilindraje (cm³) (si aplica): 1968
Kilometraje: 261076
Número de pasajeros (sin incluir conductor): 15
Potencia (si aplica): 161
Tipo de Carrocería: CERRADA
Fecha vencimiento SOAT: 2025-04-15
Conversión GNV: SI () NO () N/A (X)
VIN o C: WV1Z
Blin: S
Fecha:

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375.
NTC 6218, NTC 6282.
Nota: Todo valor medido seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

MEDICIÓN DE INTENSIDAD / INCLINACIÓN DE LAS LUCES (BAJAS, ALTAS ANTINEBLA / EXPLORADORAS)

Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Sim.
	Izquierda(s)	Inclinación						
		Intensidad						
Alta(s)	Derecha(s)	Inclinación						
	Izquierda(s)	Intensidad						
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad						
	Izquierda(s)	Intensidad						
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima		Unid.

SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
							Mínimo

FRENOS									
	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (S)
Eje1				Eje 1					
Eje2				Eje 2					
Eje3				Eje 3					
Eje4				Eje 4					
Eje5				Eje 5					
Eficacia Total				Valor		Mínimo			Unidad

FRENO AUXILIAR (si aplica)									
Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
Sumatoria Izquierdo				Sumatoria derecho					

DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo

DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)				
Tamaño normalizado de la Llanta	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad
				Máximo

EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

(rpm)	Monóxido de carbono			Dióxido carbono			Oxígeno			Hidrocarburo(hexano)			Óxido (NOx)
	CO	Norma	Unidad	(CO ₂)	Norma	Unidad	(O ₂)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	
Ralentí													
Crucero													
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)													
Temperatura de prueba													
Condiciones Ambientales													
Temperatura Ambiente													
Humedad Relativa													

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

VEHICULOS CICLO DIESEL										Valor	Norma	
Opacidad Gobernada (rpm) Ralentí	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado			
	Temperatura de operación del motor				Condiciones Ambientales							
	Temp. Inicial				Temp. Final				Unidad	Humedad Relativa	Unidad	LTOE estándar

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo
--------	-------------	-------

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo
			A

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo
			A

REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2,14	2,35				
DERECHA	2,25	2,28				1,62

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	30,0	32,0				
DERECHA	30,0	32,0				32,0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
DETECTOR DE HOLGURAS	RAVAGLIOLI SPA	R200/I	10122814
PROFUNDÍMETRO	SHAHE	N/A	WD2403A0815

SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

APLICACIÓN	VERSION
RTMyG_ADMIN Web	5.0.2.95
RTMyG_Cliente Web	5.0.1.6.1
RTMyG_Icam Web	5.0.1.5
RTMyG_Cliente	4.0.1
RTMyG_Firma Web	1.0.0.0
RTMyG_Ingreso Web	5.0.1.4.3
RTMyG_Ingreso_Data Web	5.0.1.4

NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

(Insp Visual)... CRISTIAN ALEXANDER RINCON CUBILLOS
(Fotografia_1)... CRISTIAN ALEXANDER RINCON CUBILLOS
(Fotografia_2)... CRISTIAN ALEXANDER RINCON CUBILLOS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JUAN PABLO GUAYABO PEREZ

Nota:

El presente informe no suple la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo descrito, además no exime la realización del mantenimiento posterior al presente informe.

FIN DE INFORME

APROBADO: SI ☒ NO ☐