

REVISION PREVENTIVA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2025-04-15	CONSECUTIVO:	23-15023	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	CRISTIAN CAMILO ROJAS TORRES	C.C.	80875412	TTY875
DIRECCION:	DIAG 162 20 71	TEL	1000000	
MARCA:	Kia	MODELO:	2013	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2025-11-20	EMPRESA:
SOAT:	2025-12-19	TARJETA DE PROPIEDAD:	10018975528	
SEGURO CONTRACTUAL:	2025-05-03	TARJETA DE OPERACION:	2026-12-18	
				LOTTUS EXPRESS S.A.S

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
CAJA DE VELOCIDADES	6.8 Motor y transmisión	X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSIÓN		X	
CRUCETA		X	
JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
TAPICERIA		X	
SILLETERIA		X	
LLANTAS		X	
TAPA DE DEPÓSITO DE LÍQUIDO DE FRENO		X	
TEMPLETE		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	6.8 Motor y transmisión	X	
INTERNA		X	
NÚMERO DE ORDEN		X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS		X	
LINTERNA		X	
INTERRUPTOR CENTRAL		X	
BOOSTER		X	
TRIÁNGULOS		X	
AMORTIGUADORES		X	
ESPEJOS FUNCIONALES	6.1 Revisión exterior	X	
CORREAS MANGUERAS	6.12 Motor	X	
AMPERIMETRO		X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
BARRA		X	
FILTRO	6.12 Motor	X	
INTERRUPTORES ELÉCTRICOS		X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS		X	
TACOS		X	
COLUMNAS		X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		X	
AMPERIMETRO		X	
EFICACIA		X	
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN		X	
ALTAS	6.12 Motor	X	
EMBRAGUE	6.8 Motor y transmisión	X	
ESPLINDER		X	
TAPA DE MOTOR EN HABITÁCULO		X	
CAMPANA		X	
CHASIS		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
LIMPIABRISAS		X	
SUPERIORES	6.1 Revisión exterior	X	
COMBUSTIBLE		X	
BAJAS	6.12 Motor	X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA		X	
PARABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
ALARMAS	6.1 Revisión exterior	X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS		X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
HERRAMIENTAS		X	
FUGAS GENERAL		X	
FUGAS	6.12 Motor	X	
PASTILLAS BANDAS		X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
PITMAN		X	

SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.1 Revisión exterior	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	6.1 Revisión exterior	X	
PARQUEO		X	
ANTIDESBLIZANTES DE PEDALES		X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD		X	
PITOS		X	
LUZ GRADAS		X	
VOLANTE		X	
PLACAS		X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	6.1 Revisión exterior	X	
TAPA	6.12 Motor	X	
DISCOS		X	
TUBOS MANGUERAS		X	
CABLEADO ELECTRICO		X	
REVERSA		X	
FUGAS	6.8 Motor y transmisión	X	
ARBOL DE TRANSMISION	6.8 Motor y transmisión	X	
TERMINALES		X	
DIRECCIONAL		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA		X	
BOTQUIN		X	
BAJO	6.8 Motor y transmisión	X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
PERNOS O TUERCAS		X	
FUGA HIDRAULICA		X	
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión	X	
FRENO EMERGENCIA		X	
REPUESTO		X	
TIMBRES		X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO		X	
GATO		X	
GRADAS		X	
VENTANILLAS	6.1 Revisión exterior	X	
PASAMANOS		X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X	
INTERNAS		X	
CAJA SOPORTE		X	
BATERIA		X	
PUERTAS		X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X	
ESTADO PISOS		X	
EXTINTOR		X	
EJE TRASERO	6.8 Motor y transmisión	X	
FRENOS		X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X	
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	
TACOMETRO / PRESION AIRE		X	
JUEGO LIBRE		X	
ARRANQUE		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
SOPORTES	6.12 Motor	X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

