

CDA

TECNOSABANA

Expertos en Revisión Técnico Mecánica

CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14

NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

28/04/2025

PLACA:	UFW826	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	VOLKSWAGEN	LINEA:	CRAFTER 50			
KILOMETRAJE:	584.723	MODELO:	2010	CILINDRAJE:	2461	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO.	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BJMO28048	VIN:	*	CHASIS:	*			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:				SURAMERICANA		
Certificado:	179862259	Fec.Exp:	28/02/2025	Fec.Ven:	28/02/2026	41404420	Fec.Exp:	05/03/2025	Fec.Ven:	04/03/2026
Empresa:	GLOBAL CARS S. A. S. NIT. 900215926				Dirección:	BOGOTA				
Propietario:	EUSSE CALDERON DIEGO CC. 80871135				Dirección:	BOGOTA				
Conductor:	EUSSE CALDERON DIEGO CC. 80871135				Dirección:	BOGOTA				

INSPECCIÓN SENSORIAL											
LUCES			FUGAS			DIRECCION			SISTEMA ESCAPE		
Altas	✓		Rines Traseros	✓		Retrovisor Izquierdo	✓		Tubos-Mangueras	✓	
Bajas	✓		Esparragos y Tuercas	✓		Placa Delantera	✓		Pastillas-Bandas	✓	
Medias Delanteras	✓		Llanta de repuesto	✓		Placa Trasera	✓		Excesiva	✓	
Medias Traseras	✓		Sistema de dirección	✓		Placa Laterales y techo	✓		Pedal Antideslizante	✓	
Freno	✓		Aceite de motor	✓		Emblemas	✓		SISTEMA ELECTRICO		
Placa	✓		Valvulina caja	✓		SUSPENSION			Union Anillos	✓	
Reversa	✓		Valvulina Transmisión	✓		Cabrilla	✓		Union Tubo	✓	
Direccional Izquierda	✓		Liquido De Frenos	✓		Juego Libre	✓		Catalizador	✓	
Direccional Derecha	✓		Liquido Refrigerante	✓		Columna	✓		Silenciador	✓	
Parqueo	✓		Combustible	✓		Caja De Direccion	✓		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA		
Interna	✓		Aire	✓		Terminales	✓		Extintor	✓	
Gradas	✓		Sistema de Escape	✓		Axiales	✓		Botiquin	✓	
HABITACULO DE PASAJEROS			MOTOR			Brazo corto	✓		Triangulos -Conos	✓	
Limpia Parabrisas	✓		Tapa De Aceite	✓		Brazo largo	✓		Linterna	✓	
Tapiceria	✓		Varilla Medida Aceite	✓		Pitman	✓		Llaves Rueda ,Gato	✓	
Tapa Motor	✓		Nivel De Aceite	✓		Biela	✓		Tacos (Cuñes)	✓	
Silleteria	✓		Ventilador	✓		FRENOS			Herramientas	✓	
Cinturones de seguridad	✓		Radiador	✓		Booster	✓		Manguera Aire	✓	
Gradas	✓		Filtro Combustible	✓		Freno De Mano / seguridad	✓				
Pedales	✓		Correas-Mangueras	✓		Campanas	✓				
Tapa Combustible	✓		CARDAN			Discos	✓				
Puerta	✓		Crucetas	✓							
Pasa Manos	✓		Uniones	✓							
Timbre	✓		Cadena o soportes de desprendimiento	✓							
Vidrios	✓		TRANSMISION								
Parabrisas Posterior	✓		Embragues	✓							
Ventanillas	✓		Caja De Velocidades	✓							
Salida De Emergencia	✓		ESTADO CARROCERIA								
Escotillas	✓		Pintura General	✓							
Martillos	✓		Chapas Puertas	✓							
Dispositivo de velocidad	✓		Chapas Puertas	✓							
SISTEMA RODAMIENTO			Parachoques	✓							
Llantas Delanteras	✓		Capot	✓							
Llantas Traseras	✓		IDENTIFICACION								
Rines Delanteros	✓		Retrovisor Interior	✓							
			Retrovisor Derecho	✓							

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3			
			Izquierdo	Derecho		Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
Rueda de Repuesto		11.5	5.9	5.8		4.8		4.7					
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza Peso Unidad			Fuerza Peso Unidad			Desequilibrio Máximo Unidad				
	50	%	Eje 1 Izquierdo										



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 28/06/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

Diego EUSSE

EUSSE CALDERON DIEGO CC. 80871135

RESPONSABLE

APROBADO

REVIEW PRESS

Alfonso Moreno

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.