

metro yonad

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0006903

Fecha Revisión



10/12/2021



PLACA:	SKN440	CLASE:	BUS	MARCA:	AGRALE	LINEA:	MA 8.5 TCA			
KILOMETRAJE:	356789	MODELO:	2007	CILINDRAJE:	4300	SILLAS:	32	COLOR:	BLANCO	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	E1T134213	VIN:	***	CHASIS:	9CNC03CP97B002722			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:				MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA		
Certificado:	151833059	Fec.Exp:	13/02/2021	Fec.Ven:	13/02/2022	2320121000851	Fec.Exp:	13/02/2021	Fec.Ven:	12/02/2022
Empresa :	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453				Dirección:	BOGOTA **				
Propietario :	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453				Dirección:	BOGOTA **				
Conductor :	FERNANDO MONROY CC. 80414535				Dirección:	BOGOTA -				

LUCES		INSPECCION SENSORIAL					
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Bajas	✓	Espanagos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antidecelizante	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE	
Placa	✓	Acetite de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Eléctrico	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Bravo corto	✓	Batería	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Bravo largo	✓	Cableado	✓
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓	Páman	✓	Interruptor Central	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arranque	✓
Sifonera	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacómetro	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperímetro	✓
Puerta	✓	CARDAN		Bravo Compensador De Dirección	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Timbre	✓	Uniones	✓	Spinderes	✓	Extintor	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquín	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triángulos -Conos	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Cufes)	✓
Martillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS			
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
		Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2		Eje 3									
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2								
Rueda De Repuesto	8.94	7.64	5.23	4.12	4.39	5.78	4.97								
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad				
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			30	%					
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			30	%					
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			30	%					
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			30	%					
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			30	%					
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad		
			%		%		%		%				%		



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 10/02/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Signature] 3228434

CDA RESPONSABLE

Techo Sabana

Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca

Nit: 900.915.363-0

APROBADO

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.