


INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0006898





Fecha Revisión

10/12/2021

PLACA:	WLQ121	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	95678	MODELO:	2015	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DDEJ577507	VIN:	KMJHG17PPFC065061	CHASIS:	KMJHG17PPFC065061
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA			
Certificado:	151767718	Fec.Exp:	10/02/2021	Fec.Ven:	10/02/2022	3420121000763	Fec.Exp: 09/02/2021 Fec.Ven: 08/02/2022
Empresa:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453			Dirección:	BOGOTA **		
Propietario:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453			Dirección:	BOGOTA **		
Conductor:	GILBERTO F. GUZMAN CC. 80504475			Dirección:	BOGOTA -		

INSPECCIÓN SENSORIAL			
LUCES	Rines Traseros	Retrvisor Izquierdo	Tubos-Mangueras
Años	Espanagos y Tuerkas	Placa Delantera	Pastillas-Bandas
Bajas	Llanta de repuesto	Placa Trasera	Excesiva
Medias Delanteras	FUGAS	Placa Laterales y techo	Pedal Antideslizante
Medias Traseras	Sistema de dirección	Emblemas	SISTEMA ESCAPE
Freno	Acete de motor	DIRECCION	Union Anillos
Placa	Valvulina caja	Cabrilla	Union Tubo
Reversa	Valvulina Transmisión	Juego Libre	Catalizador
Direccional Izquierda	Líquido De Frenos	Columna	Silenciador
Direccional Derecha	Líquido Refrigerante	Caja De Dirección	SISTEMA ELECTRICO
Parqueo	Combustible	Terminales	Interruptor Eléctrico
Interna	Aire	Axiales	Correas
Gradas	Sistema de Escape	Brazo corto	Batería
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR	Brazo largo	Cableado
Limpia Parabrisas	Tapa De Aceite	Pitman	Interruptor Central
Tapiceria	Varilla Medida Aceite	Biel	Arranque
Tapa Motor	Nivel De Aceite	SUSPENSION	Pilo Ciudad
Silleria	Ventilador	Topes	Tacometro
Cinturones de seguridad	Radiador	Amortiguador Delantera	Man Presion Aire
Gradas	Filtro Combustible	Amortiguador Trasero	Man Combustible
Pedales	Correas-Mangueras	Soportes/Sapos	Amperimetro
Tapa Combustible	CARDAN	Brazo Compensador De Dirección	Pres.Lubimotor
Puerta	Crucetas	Tijera Inferior Y Superior	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
Pasa Manos	Uniones	Splinderes	Extingtor
Timbre	Cadena o soportes de desprendimiento	Barra Estabilizadora	Boliquin
Vidrios	TRANSMISION	Muelles, Espirales Y Cauchos	Triángulos -Conos
Parabrisas Posterior	Embragues	Rotulas	Linterna
Ventanillas	Caja De Velocidades	Terminales	Llaves Rueda /Gato
Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA	Holguras	Tacos (Cuñas)
Escotillas	Pintura General	Chasis	Herramientas
Matillas	Chapas Puertas	Pasadores	Manguera Aire
Dispositivo de velocidad	Parachoques	FRENOS	
SISTEMA RODAMIENTO	Capot	Booster	
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION	Freno De Mano / seguridad	
Llantas Traseras	Retrvisor Interior	Campanas	
Rines Delanteros	Retrvisor Derecho	Discos	

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
Rueda De Repuesto				8.94	5.72	5.43	5.18	4.52	5.89	9.43					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza				Peso	Unidad	Fuerza				Peso	Unidad
50	%			Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N		
18	%			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N								
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/km							
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad		



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 10/02/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

APROBADO

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.