

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0006896

Fecha Revisión

10/12/2021



PLACA: SYT390	CLASE: MICROBUS	MARCA: MERCEDES BENZ	LINEA: SPRINTER 413
KILOMETRAJE: 452112	MODELO: 2004	CILINDRAJE: 2150	SILLAS: 19
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: 61198170015746	VIN: ****	CHASIS: 8AC9046634A916938
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Certificado: 151768457	Fec.Exp: 10/02/2021	Fec.Ven: 10/02/2022	3420121000568
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453		Dirección: BOGOTA **	
Propietario: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453		Dirección: BOGOTA **	
Conductor: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ CC. 52694454		Dirección: BOGOTA *	

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCE	INSPECCIÓN SENSORIAL
Altas	Rines Traseros
Bajas	Esparragos y Tuercas
Medias Delanteras	Llanta de repuesto
Medias Traseras	FUGAS
Freno	Sistema de dirección
Placa	Acete de motor
Reversa	Valvulina caja
Direccional Izquierda	Valvulina Transmisión
Direccional Derecha	Líquido De Frenos
Parqueo	Líquido Refrigerante
Interna	Combustible
Gradas	Aire
HABITACULO DE PASAJEROS	Sistema de Escape
Limpia Parabrisas	MOTOR
Tapiceria	Tapa De Aceite
Tapa Motor	Varilla Medida Aceite
Silloteria	Nivel De Aceite
Cinturones de seguridad	Ventilador
Gradas	Radiador
Pedales	Filtro Combustible
Tapa Combustible	Correas-Mangueras
Puerta	CARDAN
Pasa Manos	Crucetas
Timbre	Uniones
Vidrios	Cadena o soportes de desprendimiento
Parabrisas Posterior	TRANSMISION
Ventanillas	Embragues
Salida De Emergencia	Caja De Velocidades
Escotillas	ESTADO CARROCERIA
Martillos	Pintura General
Dispositivo de velocidad	Chapas Puertas
SISTEMA RODAMIENTO	Parachoques
Llantas Delanteras	Capot
Llantas Traseras	IDENTIFICACION
Rines Delanteros	Retrovisor Interior
	Retrovisor Derecho
	Retrovisor Izquierdo
	Placa Delantera
	Placa Trasera
	Placa Laterales y techo
	Emblemas
	DIRECCION
	Cabrilla
	Juego Libre
	Columna
	Caja De Dirección
	Terminales
	Axiales
	Brazo corto
	Brazo largo
	Pitman
	Biela
	SUSPENSION
	Topes
	Amortiguador Delantero
	Amortiguador Trasero
	Soportes/Sapos
	Brazo Compensador De Dirección
	Tijera Inferior Y Superior
	Splinderes
	Barra Estabilizadora
	Muelles, Espirales Y Cauchos
	Rotulas
	Terminales
	Holguras
	Chasis
	Pasadores
	FRENOS
	Booster
	Freno De Mano / seguridad
	Campanas
	Discos
	Tubos-Mangueras
	Pastillas-Bandas
	Excesiva
	Pedal Antideslizante
	SISTEMA ESCAPE
	Union Anillos
	Union Tubo
	Catalizador
	Silenciador
	SISTEMA ELECTRICO
	Interruptor Electrico
	Correas
	Bateria
	Cableado
	Interruptor Central
	Arranque
	Pito Ciudad
	Tacometro
	Man Presion Aire
	Man Combustible
	Amperimetro
	Pres.Lubrimotor
	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
	Extintor
	Botiquin
	Triangulos -Conos
	Linterna
	Llaves Rueda ,Gato
	Tacos (Cufies)
	Henamientas
	Manguera Aire

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2		Eje 3					
			Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	5.43		5.18	7.82	4.35		4.78					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	
	50	%	Eje 1 Izquierdo			N	Eje 1 Derecho			N	30	
			Eje 2 Izquierdo			N	Eje 2 Derecho			N	30	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	
	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		±10		Unidad		m/km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
		%		%		%		%		Resultado		%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 10/02/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
Claudia Jimenez B

CDA TECNOSABANA S.A.S.
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca NIT: 900.915.363-0
APROBADO

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.