


480.

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0006908

Fecha Revisión



10/12/2021



PLACA:	HFP480	CLASE:	BUSETA	MARCA:	JAC	LÍNEA:	HK6750K
KILOMETRAJE:	75460	MODELO:	2016	CILINDRAJE:	3760	SILLAS:	27
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	892254489	VIN:	LJ166R5D8G2000041	COLOR:	GRIS AZUL ROJO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		ID SET CERTIFICADO B		Poliza SOAT:		MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Certificado:	Fec.Exp:	Fec.Ven:	3420120017954	Fec.Exp:	08/11/2021	Fec.Ven:	07/11/2022
Empresa:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453			Dirección:	BOGOTA **		
Propietario:	COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105			Dirección:	BOGOTA -		
Conductor:	JORGE CASTAÑEDA CC. 80398087			Dirección:	BOGOTA -		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acetite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Sillero	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Cruceles	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Marillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delaneta	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pirman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splindres	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Antillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableada	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aira	✓
		Man Combustible	✓
		Anperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Boliquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda Gato	✓
		Tacos (Cuñes)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aira	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1		Eje 2		Eje 3					
				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	8.95			6.54	6.78	6.34	5.64	7.89	9.34				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo
50	%			Eje 1 Izquierdo	N		Eje 1 Derecho	N				30	%
				Eje 2 Izquierdo	N		Eje 2 Derecho	N				30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N				30	%
18	%			Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N				30	%
				Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N				30	%
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	milKm					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%				%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 10/02/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

CDA
RESPONSABLE
APROBADO
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.