

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA PREVENTIVA

No B 0006895

Fecha Revisión

10/12/2021



PLACA:	SLG920	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	IVECO	LINEA:	DAILY 3510
KILOMETRAJE:	394274	MODELO:	2008	CILINDRAJE:	2800	SILLAS:	19
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	1020146	VIN:	***	CHASIS:	93ZC35701883229485
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:	151807835	Fec.Exp:	12/02/2021	Fec.Ven:	12/02/2022	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Empresa:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453			Dirección:	BOGOTA **		
Propietario:	ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432634			Dirección:	BOGOTA *		
Conductor:	FREDY D. CUBILLOS CC. 80085938			Dirección:	BOGOTA -		

LUCES		INSPECCION SENSORIAL			
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION	
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Direccion	✓
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓
		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION	
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Topes	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Direccion	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓
Escofillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓
Matillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	FRENOS	
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Booster	✓
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
6.78				5.91	5.12	5.43		4.12							
Eficacia Total		Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio		
50		%		Eje 1 Izquierdo	N		Eje 1 Derecho	N					30	%	
				Eje 2 Izquierdo	N		Eje 2 Derecho	N					30	%	
Eficacia Auxiliar		Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N					30	%	
18		%		Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N					30	%	
				Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N					30	%	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		±10		Unidad	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma
			%		%		%		%		%		%	Resultado	%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 10/02/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Firma]

CDA TECNOSABANA S.A.S.

RESPONSABLE

[Firma]

NIT: 900.915.363-0

APROBADO

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S.

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.