

063

No B 0006900

Fecha Revisión

10/12/2021


INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA



PLACA:	TTX763	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	NISSAN	LINEA:	URVAN			
KILOMETRAJE:	141188	MODELO:	2013	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	16			
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	ZD30311121K	VIN:	JN1MG4E25Z0797561	CHASIS:	JN1MG4E25Z0797561			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:						
Certificado:	151993303	Fec.Exp:	22/02/2021	Fec.Ven:	22/02/2022	3420121000993	Fec.Exp:	23/02/2021	Fec.Ven:	02/02/2022
Empresa:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453				Dirección:			BOGOTA **		
Propietario:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453				Dirección:			BOGOTA **		
Conductor:	EDGARDO SERRANO CC. 79631214				Dirección:			BOGOTA -		

LUCES		Rines Traseros		Retrovisor Izquierdo		Tubos-Mangueras	
Altas	✓	Esparpagos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pasillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Eléctrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Batería	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapicería	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Bielra	✓	Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓
Silbeterin	✓	Ventilador	✓	Topos	✓	Tacómetro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperímetro	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Cruceñas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderos	✓	Exlinter	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Boliquin	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triángulos-Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Cufies)	✓
Escotillas	✓	Pinlura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	FRENOS			
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
Rueda De Repuesto	6.45	4.13	4.39	6.71	5.23							
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			30	%		
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			30	%		
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			30	%		
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			30	%		
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km				
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
		%		%		%		%		Resultado		%



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 10/02/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
<i>[Firma]</i> 79631214

CDA TECNOSABANA S.A.S.
RESPONSABLE
<i>[Firma]</i>
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.