

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000692-2505
 CDA BOGOTA SEDE NORTE 170 TOBERIN NIT 9016353349 CL 166 22-13 BOGOTA Tel 3143968942 BOGOTA



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2025-05-13	Nombre o razón social: ALBEIRO DURAN				Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()				No. 80069197
Dirección: CR35A SUR 73F 18			Teléfono: 3143300458			Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: TEP654	Marca: NISSAN		Línea: URVAN			Clase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindraje: 2953	Kilometraje: 233152
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10027996432		Combustible: DIESEL	Color: BLANCO		Empresa:		Conductor: ALBEIRO DURAN	



Fecha 2025-05-13, Placa TEP654 Hora 07:55



Fecha 2025-05-13, Placa TEP654 Hora 07:57

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 77	Delantera Derecha	Valor 67	Trasera Izquierda	Valor 74	Trasera Derecha	Valor 64	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	2682	N	Eje 1 Derecho	2253	N	16	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3388	N	Eje 2 Derecho	2845	N	16	30	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho
9,3*	18	%						

Desviación Lateral

Eje 1	-7,9	Eje 2	-11,9*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:		Distintivo de la empresa		Anclaje sillas	
Identificación reglamentaria	CUMPLE				CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE				CUMPLE
Pernos	CUMPLE				CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE				CUMPLE
Tijeras	CUMPLE				CUMPLE
Pito	CUMPLE				CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE				CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE				CUMPLE
Reversa	CUMPLE				CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE				CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE				CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE				CUMPLE
Triángulos	CUMPLE				CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE				CUMPLE
Extintor	CUMPLE				CUMPLE
Eje1 Llanta Derecha	CUMPLE				CUMPLE
Eje2 Llanta Izquierda	CUMPLE				CUMPLE
Eje4 Llanta Derecha	CUMPLE				CUMPLE
Eje5 Llanta Izquierda	CUMPLE				CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE
Tapicería	CUMPLE				CUMPLE
Terminales	CUMPLE				CUMPLE
Pisos	CUMPLE				CUMPLE
		Promedio de Distancia			Promedio de Tiempo

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B
 Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.12
Izquierda		Derecha
Eje 1	1,92	1,78
Eje 2	2,47	2,56