

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000705-2505

CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE 170 TOBERÍN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel
3143968942
BOGOTÁ



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-05-15	Nombre o razón social: CORTES BAUTISTA GILBERTO	Documento de Identidad CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 89267016			
Dirección: CALLE 166 #22-13	Teléfono: 3124335914	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: SKZ746	Marca: KIA	Línea: PREGIO GRAND GS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindraje: 2957	Kilometraje: 353998	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10023066234	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: CORTES BAUTISTA GILBERTO		



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76		63		77		63	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
\$0,7	\$0	%	Eje 1 Izquierdo	3196	6828	N	Eje 1 Derecho	2884	7644
			Eje 2 Izquierdo	3825	5827	N	Eje 2 Derecho	3212	5768
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		
19,9	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral									
Eje 1	-7,9	Eje 2	-13,8*	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo ± 10
									Unidad (m/km)

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Asco General	CUMPLE	Espojos	CUMPLE
Pomos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpieza parabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal de Bataria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Galo	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Laloneria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Basidior	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 (m/km).) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,52	3,12
Eje 2	2,96	2,45