

REVISION PREVENTIVA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL. 6741434 - 3108892943

A. INFORMACION GENERAL

FECHA DE LA REVISION:	2025-05-19	CONSECUTIVO:	24-67450	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	DIEGO FERNANDO PINZON GODOY	C.C.	1020722123	SMP917
DIRECCION:	CRA 7 D BIS 156 92	TEL:	3058500479	
MARCA:	Kia	MODELO:	2009	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC:	2025-08-09	
SOAT:	2025-08-12	TARJETA DE PROPIEDAD:	10017023111	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2026-04-22	TARJETA DE OPERACIÓN:	2026-03-17	Transportes Gerfrans sas

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS		X	
LLANTAS		X	
FUGA HIDRAULICA		X	
FRENO EMERGENCIA		X	
PARABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
TACOS		X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
DIRECCIONAL		X	
ALARMAS		X	
FRENOS		X	
VENTANILLAS	6.1 Revisión exterior	X	
INTERRUPTOR CENTRAL		X	
BOOSTER		X	
EMBRAGUE	6.8 Motor y transmisión	X	
VOLANTE		X	
TAPA	6.12 Motor	X	
LUZ GRADAS		X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X	
TIMBRES		X	
BAJO	6.8 Motor y transmisión	X	
CHASIS		X	
PASTILLAS BANDAS		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
SISTEMA DE REFRIGERACION	6.12 Motor	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTOS	6.1 Revisión exterior	X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X	
BARRA		X	
NUMERO DE ORDEN		X	
GATO		X	
BOTIQUIN		X	
JUEGO LIBRE		X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	6.1 Revisión exterior	X	
DISCOS		X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
REVERSA		X	
PARQUEO		X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO		X	
ARRANQUE		X	
TEMPLETE		X	
ARBOL DE TRANSMISION	6.8 Motor y transmisión	X	
CAJA SOPORTE		X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS		X	
CAJA DE VELOCIDADES	6.8 Motor y transmisión	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA		X	
ALTAS		X	
PITMAN		X	
LINTERNA		X	
TUBOS MANGUERAS		X	
BAJAS		X	
PUERTAS		X	
REPUESTO		X	
EJE TRASERO	6.8 Motor y transmisión	X	
CABLEADO ELECTRICO		X	
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión	X	
INTERNA		X	
ESPLINDER		X	
SILLETERIA		X	
FUGAS GENERAL	6.12 Motor	X	

JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	6.8 Motor y transmisión	X	
AMPERIMETRO		X	
SOPORTES	6.12 Motor	X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
CRUCETA		X	
TRIANGULOS		X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACION	6.1 Revisión exterior	X	
PLACAS		X	
EFICACIA		X	
LIMPIAPARABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
FILTRO	6.12 Motor	X	
EXTINTOR		X	
BATERIA		X	
CALCOMANIS PBX COMO CONDUZCO		X	
TACOMETRO		X	
CONTROL DE VELOCIDAD DISPOSITIVO		X	
PITOS		X	
TAPICERIA		X	
HERRAMIENTAS		X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	6.1 Revisión exterior	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	
PERNOS O TUERCAS		X	
TAPA DE DISPOSITIVO DE LIQUIDO DE FRENOS		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
ESPEJOS FUNCIONALES	6.1 Revisión exterior	X	

C. CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI <u>X</u>	NO <u> </u>
-----------------------	--------------

mp_frenos_desequilibrio_eje_1=5.96 tmp_frenos_desequilibrio_eje_2=9.72 tmp_frenos_eficacia_auxiliar=25.4 tmp_frenos_eficacia_total=60.12



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA INSPECCION

Roberto Enciso (Señalización, Transmisión, Dirección, Vidrios, Carrocería, Rodamiento, Sistema eléctrico, Suspensión, Frenos, Seguridad, Motor)
Jairo Quintana Fernandez (Luces, Fotos delantera y trasera)

ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTE

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)