

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00005861-2505

**REVISION TECNICOMECHANICA
Y COMPAÑIA SAS**
NIT 900131585
AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel
2031711
Bogota D.C.



FECHA

Fecha de prueba: 2025-05-17	Nombre o razón social: PASCUAS BERMUDEZ RURIBIA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 55150992
Dirección: CRA 26 N 52 34 SUR	Teléfono: 3118992709	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: TT0145	Marca: JINBEI	Línea: SY6548J1S3BH	Clase: MICROBUS
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018739012	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO
Empresa:		Modelo: 2012 Cilindrada: 2498 Kilometraje: 228766	
Conductor: PASCUAS BERMUDEZ RURIBIA			



Foto 2025-05-17, Placa TT0145 Hora 11:56

Foto 2025-05-17, Placa TT0145 Hora 11:57

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 41	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 50	Trasera Derecha	Valor 48	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 72,9	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 9160	Peso 7465	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 5340	Peso 6739
			Eje 2 Izquierdo	3280	4640	N	Eje 2 Derecho	3152	4356
Desviación Lateral									
Eje 1	6,1	Eje 2	-0,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpieparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Letoneta y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cajón de Dirección	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.62	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,55	4,32
Eje 2	3,65	3,52

Giancarlo Alejandro Florez Angarita
GIANCARLO ALEJANDRO FLOREZ ANGARITA



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y CIA. S.A.S

C Carrera 27 # 28-78 Sur - Bogotá
C 203 1711
C 318 889 5129 - 315 311 4074
C revitec.sas.bogota@gmail.com
C www.rtm.sas.com.co

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.