



NIT 79.740.889 -2

REVISION TECNICO MECANICA PREVENTIVA

Fecha de revision	MAYO 20 DE 2025			Ficha Técnica	42225			
Vehiculo	BUS	Placa	SMB 787	Nº Orden				
1. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO								
Marca	HYUNDAI COUNTY	Modelo	2009	23 PASAJEROS				
2. IDENTIFICACION DEL VEHICULO								
T. Operación	470296	Vence	17-ene.-27	Lic Transito	10031641196			
combustible	DIESEL	Nº Motor	4HG1375702	Nº Chasis	KMJHD17LP9C039223			
S Contractual	SEGUROS DEL ESTADO	vencimiento	14-may.-26	S O A T	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS			
S. Extracontract	SEGUROS DEL ESTADO	vencimiento	14-may.-26	Vence	02-mar.-26			
Propietario	MEDINA VILLAMIL YESICA	Dirección		Telefono	0			
Conductor	MEDINA VILLAMIL YESICA	1033745154	Vence					
Certificado de	Revision Tecnico mecanica y de gases	174090267	fecha de vencimiento:	26-jun-25				
Sistema de Suspension y dirección	B	M	Sistema Electrico	B	M	Equipo de Seguridad	B	M
Amortiguadores	X		Alternador	X		Esparragos	X	
Splinders	X		Arranque	X		Rines		X
Brazo Compensador	X		Bateria	X		Extintor		X
Bujes Tijera Inferior	X		Correa Alternador	X		Botiquin		X
Bujes Tijera Superior	X		Dispositivo control de velocidad	X		Triangulos		X
Cauchos Barra Estabiliza	X		Limpia Brisas	X		Cuñas de Bloqueo		X
Bujes Muelles	X		Interuptor de encendido	X		Linterna		X
Chasis	X		Velocimetro	X		Herramienta		X
Muelles y/o Espirales	X		Testigo de temperatura	X		Manguera de Aire		X
Puentes	X		Presion de aceite	X		Copa Ruedas		X
Rotulas	X		Timbre	X		Gato		X
Terminales	X		Master	X		Varios	B	M
Tijeras	X		Caja Transmisión Embrague	B	M	Espejos		X
fugas aceite hidraulico	X		Bomba Auxiliar Embrague	X		Exosto		X
Rodamientos	X		Bomba Principal Embrague	X		Salidas de Emergencia		X
Biela de direccion	X		Caja de Velocidades	X		Puertas		X
Caja Dirección	X		Cardan	X		Timbre		X
Motor	B	M	Eje Derecho	X		Silleteria		X
Bomba de Agua	X		Eje Izquierdo	X		Tapiceria		X
Correas y Mangueras	X		Sistema de Frenos	B	M	Latoneria		X
Guaya Acelerador	X		Bandas Frenos	X		Pintura		X
Radiador	X		Bomba Principal y auxiliar	X		Cinturones de Seguridad		X
Soporte de Motor	X		Freno de emergencia	X		Avisos Empresa		X
Fugas aceite motor	X		Campanas	X		Logotipos		X
Luces	B	M	Cilindros	X		Números de Orden		X
Bajas	X		Discos	X		Calcmonias		X
Altas	X		Pastillas	X		Pasamanos		X
Direccionales	X		Tuberia	X		Piso		X
Estacionarias	X		Camaras	X		Placas		X
Pito	X		Llantas	B	M	Ventaneria		X
luz y alarma de Reversa	X		Delanteras	X		Booster		X
Stop	X		Traseras	X		Estribos		X
Internas	X		Llanta de Repuesto	X				
4. OBSERVACIONES								7. FIRMA CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO
REVISION TECNICO MECANICA APROBADA								ACEPTO.
								8. RESPONSABLE: SERVISUR SERVITECA
								 Alexander Lopez Pita ING. MECANICO C.N. 23036660 Calle 15 Sur N° 14 - 85 4732204/3143622229
6. PROXIMA REVISION								19-jul-25

