

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No. 00000799-2506

CDA BOGOTA SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTA Tel
3143968942
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						BOGOTÁ	
Fecha de prueba: 2025-06-10	Nombre o razón social: PIERROS GUTIÉRREZ DILMA				Documento de Identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. () CE. ()	No. 33435193			
Dirección: CLL 16B#48A-81	Telefono: 3158030428				Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL			
Placa: SLG913	Marca: KIA	DATOS DEL VEHICULO							
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10028540931	Combustible: DIESEL	Línea: PREGIO	Clase: MICROBUS	Modelo: 2008	Cilindraje: 2957	Kilometraje: 407542		
		Color: BLANCO	Empresa: PIERROS GUTIERES DILMA		Conductor:				



Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda	Valor	75	Delantera Derecha	Valor	68	Trasera Izquierda	Valor	77	Trasera Derecha	Valor	65	Mínimo	40	Unidad	%
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	30	Unidad	%
53,5	50	%	Eje 2 Izquierdo	2842	6543	N	Eje 2 Derecho	2389	5220	N	15,9	16	30	Unidad	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	3825	5229	N	Eje 3 Derecho	3214	4115	N					
4,2°	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral															
Eje 1	-7,8	Eje 2	-12,2°	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10				Unidad	(m/km)		

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

VERIFICACION PREVENTIVA	
Identificación reglamentaria	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE
Pernos	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE
Pito	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE
Extintor	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE
Terminales	CUMPLE
Pisos	CUMPLE
RE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE
Sportores	CUMPLE
Resortes o Balasgas	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Puertas	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE
Luces Altas	CUMPLE
Terminal de Batería	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE
Banderola	CUMPLE
Gato	CUMPLE
Botón de...	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Colmenera	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE
RE	
Andaje sillas	CUMPLE
Espesos	CUMPLE
Rotulas Superiores	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Stop	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE
Luces Bajas	CUMPLE
Arcónaje de batería	CUMPLE
Linterna	CUMPLE
Tacos	CUMPLE
Herramienta	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE
Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Laternería y Pintura	CUMPLE
Caja de Dirección	CUMPLE
Basidor	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B
Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ± 10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.12	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.27	3.18
Eje 2	3.53	3.05