



Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

26/06/2025

PLACA:	SWP556	CLASE:	BUS	MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	LV 150				
KILOMETRAJE:	295.362	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	1209	SILLAS:	45	COLOR:	BLANCO VERDE		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	6wa1400884		VIN:	9GCLV15049B001474		CHASIS:	9GCLV15049B001474		
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT:		CIA. MUNDIAL DE SEGUROS				
Certificado:	177314359	Fec.Exp:	20/11/2024	Fec.Ven:	20/11/2025	3313979300		Fec.Exp:	11/11/2024	Fec.Ven:	10/11/2025
Empresa:	ASERCAR TRANSPORTES SAS NIT. 422937					Dirección:		BOGOTA			
Propietario:	GOMEZ DIEGO ALEJANDRO CC. 1020723660					Dirección:		BOGOTA			
Conductor:	GOMEZ DIEGO ALEJANDRO CC. 1020723660					Dirección:		BOGOTA			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL					
Altas	☒	Rines Traseros	☒	Retrovisor Izquierdo	☒	Tubos-Mangueras	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒	Placa Delantera	☒	Pastillas-Bandas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒	Placa Trasera	☒	Excesiva	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS		Placa Laterales y techo	☒	Pedal Antideslizante	☒
Freno	☒	Sistema de dirección	☒	Emblemas	☒	SISTEMA ESCAPE	
Placa	☒	Aceite de motor	☒	DIRECCION		Union Anillos	☒
Reversa	☒	Valvulina caja	☒	Cabrilla	☒	Union Tubo	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒	Juego Libre	☒	Catalizador	☒
Direccional Derecha	☒	Liquido De Frenos	☒	Columna	☒	Silenciador	☒
Parqueo	☒	Liquido Refrigerante	☒	Caja De Direccion	☒	SISTEMA ELECTRICO	
Interna	☒	Combustible	☒	Terminales	☒	Interruptor Electrico	☒
Gradas	☒	Aire	☒	Axiales	☒	Correas	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒	Brazo corto	☒	Bateria	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR		Brazo largo	☒	Cableado	☒
Tapiceria	☒	Tapa De Aceite	☒	Pitman	☒	Interruptor Central	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒	Biela	☒	Arranque	☒
Silleteria	☒	Nivel De Aceite	☒	SUSPENSION		Pito Ciudad	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒	Topes	☒	Tacometro	☒
Gradas	☒	Radiador	☒	Amortiguador Delantero	☒	Man Presion Aire	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒	Amortiguador Trasero	☒	Man Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒	Soportes/Sapos	☒	Amperimetro	☒
Puerta	☒	CARDAN		Brazo Compensador De Direccion	☒	Pres Lubrimotor	☒
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒	Tijera Inferior Y Superior	☒	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Timbre	☒	Uniones	☒	Splinderes	☒	Extintor	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒	Barra Estabilizadora	☒	Botiquin	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒	Triangulos -Conos	☒
Ventanillas	☒	Embragues	☒	Rotulas	☒	Linterna	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒	Terminales	☒	Llaves Rueda Gato	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA		Holguras	☒	Tacos (Cuñes)	☒
Martillos	☒	Pintura General	☒	Chasis	☒	Herramientas	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒	Pasadores	☒	Manguera Aire	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒	FRENOS			
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒	Booster	☒		
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	☒		
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒	Campanas	☒		
		Retrovisor Derecho	☒	Discos	☒		

			Eje 1			Eje 2				Eje 3				
LABRADO RUEDAS (mm)			Izquierdo	Derecho		Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	
Rueda de Repuesto		9.0	8.0	9.0		4.0	8.0	6.0	7.0					
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%			
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%			
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%			
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%			
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%			
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%					



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 26/08/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
GOMEZ DIEGO ALEJANDRO CC. 1020723660

RESPONSABLE
APROBADO
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.