

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000873-2507

CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel
3143968942
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-07-04	Nombre o razón social: CASTELLANOS VILLAMIL CARLOS ARTURO				Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 4267794	
Dirección: CLL 175 #63 21	Telefono: 3142141483				Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: SZZ896	Marca: IVECO	Línea: POWER DAILY A36.13	Clase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindrada: 2798	Kilometraje: 294812	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10003955229	Combustible: DISEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: CASTELLANOS VILLAMIL CARLOS ARTURO		



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	72	%	Eje 1 Derecho	70		Eje 1 Izquierdo	73		Eje 1 Derecho	62		40	
Eje 2 Izquierdo			Eje 2 Derecho			Eje 2 Izquierdo			Eje 2 Derecho				
Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho				
Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho				
Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho				

Eje 1	-7,2	Eje 2	-11,8°	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral										

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:		Inspección Sensorial	
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Rodamientos o Ballistas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpieza parabrisas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direcciónter	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bajura	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
		Ancaje sillas	CUMPLE
		Espejos	CUMPLE
		Rotulas Superiores	CUMPLE
		Amortiguadores	CUMPLE
		Retrovisores	CUMPLE
		Parabrisas	CUMPLE
		Cinturones de Seguridad	CUMPLE
		Stop	CUMPLE
		Luz Interna	CUMPLE
		Luces Bajas	CUMPLE
		Ancaje de batería	CUMPLE
		Linterna	CUMPLE
		Tacos	CUMPLE
		Herramienta	CUMPLE
		Señales de advertencia	CUMPLE
		Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
		Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
		Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
		Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
		Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
		Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
		Latonería y Pintura	CUMPLE
		Caja de Dirección	CUMPLE
		Bastidor	CUMPLE
		Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km]. TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.22	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.59	4.88
Eje 2	4.66	4.26