

REVISION PREVENTIVA

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A.INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2025-07-05	CONSECUTIVO:	23-15152	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	IVAN ROMERO	C.C.	80089026	TLY604
DIRECCION:	CL. 163 NO. 8 F 40	TEL:	4853222	
MARCA:	Renault	MODELO:	2014	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2026-03-05	
SOAT:	2026-02-18	TARJETA DE PROPIEDAD:	10031384053	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2026-02-28	TARJETA DE OPERACION:	2026-10-07	TRANSPORTE ESPECIAL INGENIERIA Y TURISMO S.A.S

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA				
	Descripción	Grupo	Bueno	Malo
DIRECCIONAL			X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS			X	
CADENA CARDAN		6.8 Motor y transmisión	X	
FUGA HIDRAULICA			X	
EMISIONES DE HUMO		6.12 Motor	X	
SALIDAS DE EMERGENCIA		6.1 Revisión exterior	X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS			X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION		6.12 Motor	X	
PERNOS O TUERCAS			X	
ESPLINDER			X	
FRENO EMERGENCIA			X	
TACOS			X	
LUZ GRADAS			X	
BAJO		6.8 Motor y transmisión	X	
FRENOS			X	
BOOSTER			X	
LINTERNA			X	
CAMPANA			X	
JUEGO LIBRE			X	
ALARMAS			X	
SOPORTES DE SEGURIDAD		6.8 Motor y transmisión	X	
TIMBRES			X	
TUBOS DE ESCAPE			X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA			X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACION		6.1 Revisión exterior	X	
CAJA DE VELOCIDADES		6.8 Motor y transmisión	X	
TEMPLETE			X	
DISCOS			X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES			X	
SOPORTES		6.12 Motor	X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO			X	
SUPERIORES			X	
GATO			X	
REVERSA			X	
VENTANILLAS		6.1 Revisión exterior	X	
HERRAMIENTAS			X	
INTERNAS			X	
AMPERIMETRO			X	
CORREAS MANGUERAS		6.12 Motor	X	
LIMPIABRISAS		6.1 Revisión exterior	X	
ARBOL DE TRANSMISION		6.8 Motor y transmisión	X	
PARABRISAS		6.1 Revisión exterior	X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS			X	
NUMERO DE ORDEN			X	
GRADAS			X	
CINTURONES DE SEGURIDAD			X	
ESPEJOS FUNCIONALES		6.1 Revisión exterior	X	
PLACAS			X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS		6.1 Revisión exterior	X	
EMBRAGUE		6.8 Motor y transmisión	X	
PUERTAS			X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS			X	
BAJAS			X	
SILLETERIA			X	
CRUCETA			X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA			X	
COLUMNAS			X	
TAPA		6.12 Motor	X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS			X	
FUGAS		6.8 Motor y transmisión	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO			X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS			X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA		6.1 Revisión exterior	X	
LLANTAS			X	
ALTAS			X	
ARRANQUE			X	
PASAMANOS			X	
BARRA			X	
INTERNA			X	
PARQUEO			X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION			X	
TAPICERIA			X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO			X	
BOTQUIN			X	
JUEGO AXIAL RUEDAS			X	
PITOS			X	
EJE TRASERO		6.8 Motor y transmisión	X	
AMPERIMETRO			X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS			X	
TRIANGULOS			X	
INTERRUPTOR CENTRAL			X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS			X	
FUGAS			X	
FUGAS GENERAL		6.12 Motor	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE			X	
ESTADO PISOS			X	
CABLEADO ELECTRICO			X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO		6.1 Revisión exterior	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD			X	
CHASIS			X	
TUBOS MANGUERAS			X	
FILTRO		6.12 Motor	X	
COMBUSTIBLE		6.12 Motor	X	
CAJA SOPORTE			X	
EFICACIA			X	
REPUESTO			X	
PITMAN			X	
VOLANTE			X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO			X	
CALCOMANIA DE PRECIOS			X	
PASTILLAS BANDAS			X	
SOPORTE DE LLANTA DE RÉPUESTO			X	
AMORTIGUADORES			X	
EXTINTOR			X	
TERMINALES			X	
BATERIA			X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI ☒ NO ☐



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN



NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Jonh Jairo Quintana Fernandez [Sistema Eléctrico], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Frenos y Peso], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Equipo de prevención y seguridad], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Foto trasera], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Vidrios], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Suspensión], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Luces], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Presentación y Carrocería], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Foto delanteras], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Motor], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Frenos], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Transmisión], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Dirección], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Señalización e Identificación], Jonh Jairo Quintana Fernandez [Sistema rodamiento].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)