

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 209998



900094539-5  
Carrera 14 B n 119-95  
Bogotá

## A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2025-07-07		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO Nombre o Razon Social DIANA XIMENA ALDANA		Documento	No
Direccion		telefono	Ciudad	Departamento	
Placa TLN163	Pais COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Cilindraje	Pais Colombia	Clase MICROBUS
Modelo 2012	Vencimiento SOAT 2026-05-26	Vencimiento RTM 2026-05-27	Kilometraje 294443	Combustible DIESEL	Empresa PARTICULAR
3. DATOS DEL VEHICULO					
Marca VOLKSWAGEN	Linea CRAFTER				

7. Suspension					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
				Trasera Derecha	Valor
					Minimo
					>=40
					Unidad
					%

8. Frenos					
Eficacia Total Minimo Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso
0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo	0	N	Eje 1 Derecho	0
	Eje 2 Izquierdo	0	N	Eje 2 Derecho	0
	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho	
	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho	
	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho	
					Desequilibrio
					Maximo
					<= 30
					<= 30
					<=
					<=
					<=
					<=

9. Desviacion Lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo
					10
					Unidad
					m/Km

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

## E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: <b>APROBADO</b>	No Consecutivo : 209998
----------------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: BRAYAN BELLO

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE EN NOVIEMBRE 2025



Firma Responsable Tecnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.