

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00023205



CDA TECNOSABANA SAS
 KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
 NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

09/07/2025

PLACA:	TLY732	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NON PLUS ULTRA	LINEA:	6150			
KILOMETRAJE:	655.134	MODELO:	2013	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	25	COLOR:	BLANCO VERDE	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	Zd30023021w	VIN:	9F9ALFTKODN002693	CHASIS:	9F9ALFTKODN002693			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS				
Certificado:	175144626	Fec.Exp:	12/08/2024	Fec.Ven:	12/08/2025	4308005706992000	Fec.Exp:	29/08/2024	Fec.Ven:	28/08/2025
Empresa:	DESTINY. TOURS SAS NIT. 860009453				Dirección:	BOGOTA				
Propietario:	EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL TRANSPORT? SAS NIT. 9014008				Dirección:	BOGOTA				
Conductor:	ALFONSO VANEGAS CC. 19323106				Dirección:	BOGOTA				

INSPECCIÓN SENSORIAL			
LUCES		Rines Traseros	☒
Altas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Bajas	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Delanteras	☒	FUGAS	
Medias Traseras	☒	Sistema de dirección	☒
Freno	☒	Aceite de motor	☒
Placa	☒	Valvulina caja	☒
Reversa	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Izquierda	☒	Líquido De Frenos	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido Refrigerante	☒
Parqueo	☒	Combustible	☒
Interna	☒	Aire	☒
Gradas	☒	Sistema de Escape	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR	
Limpia Parabrisas	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapiceria	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Nivel De Aceite	☒
Silliteria	☒	Ventilador	☒
Cinturones de seguridad	☒	Radiador	☒
Gradas	☒	Filtro Combustible	☒
Pedales	☒	Correas-Mangueras	☒
Tapa Combustible	☒	CARDAN	
Puerta	☒	Crucetas	☒
Pasa Manos	☒	Uniones	☒
Timbre	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Vidrios	☒	TRANSMISION	
Parabrisas Posterior	☒	Embragues	☒
Ventanillas	☒	Caja De Velocidades	☒
Salida De Emergencia	☒	ESTADO CARROCERIA	
Escotillas	☒	Pintura General	☒
Martillos	☒	Chapas Puertas	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Parachoques	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	☒
Llantas Delanteras	☒	IDENTIFICACION	
Llantas Traseras	☒	Retrovisor Interior	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Derecho	☒
		Retrovisor Izquierdo	☒
		Placa Delantera	☒
		Placa Trasera	☒
		Placa Laterales y techo	☒
		Emblemas	☒
		DIRECCION	
		Cabrilla	☒
		Juego Libre	☒
		Columna	☒
		Caja De Direccion	☒
		Terminales	☒
		Axiales	☒
		Brazo corto	☒
		Brazo largo	☒
		Pitman	☒
		Biela	☒
		SUSPENSION	
		Topes	☒
		Amortiguador Delantero	☒
		Amortiguador Trasero	☒
		Soportes/Sapos	☒
		Brazo Compensador De Direccion	☒
		Tijera Inferior Y Superior	☒
		Splinderes	☒
		Barra Estabilizadora	☒
		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒
		Rotulas	☒
		Terminales	☒
		Holguras	☒
		Chasis	☒
		Pasadores	☒
		FRENOS	
		Booster	☒
		Freno De Mano / seguridad	☒
		Campanas	☒
		Discos	☒
		Tubos-Mangueras	☒
		Pastillas-Bandas	☒
		Excesiva	☒
		Pedal Antideslizante	☒
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	☒
		Union Tubo	☒
		Catalizador	☒
		Silenciador	☒
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	☒
		Correas	☒
		Bateria	☒
		Cableado	☒
		Interruptor Central	☒
		Arranque	☒
		Pito Ciudad	☒
		Tacometro	☒
		Man Presion Aire	☒
		Man Combustible	☒
		Amperimetro	☒
		Pres.Lubrimotor	☒
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	☒
		Botiquin	☒
		Triangulos -Conos	☒
		Linterna	☒
		Llaves Rueda Gato	☒
		Tacos (Cuñes)	☒
		Herramientas	☒
		Manguera Aire	☒

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
				Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
Rueda de Repuesto				9.2	3.0	6.0	5.0	5.3	6.2	6.1					
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
	50	%		Eje 1 Izquierdo	N		Eje 1 Derecho	N			30	%			
				Eje 2 Izquierdo	N		Eje 2 Derecho	N			30	%			
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N			30	%			
	18	%		Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N			30	%			
				Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N			30	%			
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad		
			%		%		%		%						



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 09/09/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

Alfonso Vanegas
 ALFONSO VANEGAS CC. 19323106

RESPONSABLE

APROBADO
Alfonso Moreno
 Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.